

Detlef Hartmann

# Der 68008 wird entwanzt

## Tips zum NDR-Klein-Computer

Der Autor beschäftigt sich seit Juli 1984 mit dem „großen“ NDR-Klein-Computer, d.h. dem System mit dem Prozessor 68008. Im folgenden werden einige Fehler im 68008-Grundprogramm (Version 3.1) und deren Behebung besprochen.

Zuerst ein Wort zu den Adressenangaben: Rolf-Dieter Klein hat das Grundprogramm auf einem Z80-System mit einem Cross-Assembler übersetzt. Dabei setzt sich das gesamte Grundprogramm aus drei Teilen (GRUND, ASSEM68 und EDIT68) zusammen, die einzeln übersetzt und später mit einem Linker auf ihre endgültigen Adressen umgesetzt wurden. Das Listing „68008-Grundprogramme“ vom Franzis-Software-Service

(FSS) enthält die Adressen auf das jeweilige Teilmodul bezogen. Die entsprechenden Offsets, die zu den Listing-Adressen addiert werden müssen, um zu den wahren EPROM-Adressen zu gelangen, findet man auf den letzten Seiten. Sie betragen für GRUND: \$0400, für ASSEM68: \$468A und für EDIT68: \$6918. Das Programm-Listing dieses Artikels bezieht sich auf die wahren EPROM-Adressen.

### Binäre Konstanten

Der erste Fehler erscheint zunächst harmlos, kann jedoch auch schwerwiegende Folgefehler erzeugen: Symbole, die binär (%) definiert wurden, konnten nur wortgroß richtig definiert werden. Die höchsten 16 Bit enthielten stets unsinnige Daten. Die Fehlersuche führte schnell an die entsprechende Stelle im Grundprogramm, an der %-Konstanten gewandelt werden. Dies geschieht beim Label „FAKT320“, das man bei Adresse \$0019E2 auf Seite 44 des FSS-Listings findet. Bei \$0019E4 wird das niedrigste Bit von Datenregister D2 maskiert, d.h., alle anderen Bits werden auf Null gesetzt. Leider hat R.-D. Klein an dieser Stelle nur „AND.W“ statt „AND.L“ verwendet. Die Folge ist, daß die vordersten 16 Bit von D2 unverändert erhalten bleiben und beim folgenden Addierbefehl mitaddiert werden. Abhilfe wäre hier also ein „AND.L #\$1,D2“. Leider braucht dieser Befehl mehr Speicherplatz. Um die Korrektur dennoch an derselben Speicherstelle durchführen zu können, wurde ein etwas ungewöhnlicher Weg eingeschlagen, wie Bild 1 zeigt.

### Einzelschritt

Der nächste Fehler trat sehr störend beim Austesten von Programmen im Einzelschritt-Betrieb in Erscheinung. Eine schöne Eigenschaft der Einzelschritt-Verarbeitung ist der schnelle Durchlauf (ohne Trace) von Programmteilen, die durch „JSR XXX.L“ oder „TRAP #X“ aufgerufen werden. Solche Programmteile verändern sicher das Status-Register bzw. geben Informationen über das Status-Register zurück (z.B. Carry-Flag gesetzt/gelöscht). Durch einen Programmfehler im Trace-Programm wird jedoch das Status-Register nicht aktualisiert, d.h. nach Durchlaufen von Programmteilen durch „JSR XXX.L“ oder „TRAP #X“ hat das Status-Register immer noch denselben Inhalt wie vor Ausführung dieser Routinen. Dies hat nun zur Folge, daß man ein Programm nicht korrekt im Einzelschritt-Betrieb testen kann.

Die Korrektur dieses Fehlers besteht darin, daß der neue Inhalt des Status-Registers auf den Stack gebracht werden muß, wo ihn die Register-Anzeigeroutine erwartet (dort ist er automatisch jedoch nur nach einem Trace-Trap, weil der Prozessor bei einem Trap das Status-Register und den Programmzähler auf den Stack rettet). Die Korrektur kann im Detail dem Bild 2 entnommen werden.

```

= 0000B052      PCSTAND EQU $B052
= 0000B1DE      MODBER EQU $B1DE
= 0000B1F6      BEFCODE EQU $B1F6
= 0000B1FA      WORDBYTE EQU $B1FA
0009C00
= 00000400      GROFFSET EQU $400 ;OFFSET GRUNDPROGRAMM LINKER
= 0000468A      ASOFFSET EQU $468A ;OFFSET ASSEMBLER LINKER
= 0000468A      EXPR1 EQU $0+ASOFFSET
= 00004838      PUTWORD EQU $1AE+ASOFFSET
= 00005BDC      PUTCAR EQU $1552+ASOFFSET
= 0000666A      RANGE07 EQU $1FE0+ASOFFSET
= 00006686      RANGE01CK EQU $1FFC+ASOFFSET
= 000066D2      RANGEW1CK EQU $2048+ASOFFSET
= 0000673E      ERRCBER EQU $20B4+ASOFFSET

                                ORG $19E4+GROFFSET

001DE4
001DE4 E202      ASR.B #1,D2 ;ETWAS UMSTAENDLICH,
001DE6 4282      CLR.L D2 ;SOLLTE JEDOCH NICHT
001DE8 D182      ADDX.L D2,D0 ;MEHR PLATZ VERBRAUCHEN
    
```

Bild 1. Definition nötiger Symbole und Korrektur zur richtigen Umwandlung binärer Konstanten

```

002688                                ORG $2288+GROFFSET
002688
002688 6100 5B54      BSR MODBER
00268C 40D7          MOVE SR,(A7) ;KORREKTUR FUER JSR XXX.L
00268E
00268E
00268E
0026B6                                ORG $22B6+GROFFSET
0026B6
0026B6 6100 5B26      BSR MODBER
0026BA 40D7          MOVE SR,(A7) ;KORREKTUR TRAP
    
```

Bild 2. Korrektur zur richtigen Übernahme des Status-Registers bei Einzelschritt-Betrieb

### Speicher auf Kassette

Ein weiterer (harmloser) Fehler führt dazu, daß man auf Kassette nicht mehr als 64 KByte Daten speichern kann. Ein Versuch, dies zu tun, führt zu einer Endlosschleife, aus der man sich nur noch mit einem Reset befreien kann. Die Korrektur erreicht man mit demselben Platzbedarf durch eine Long-Addition anstelle einer Word-Addition (Bild 3).

Soweit zu den Fehlern im ersten Modul GRUND. Auch im zweiten Modul ASSEM68 finden sich einige kleine Fehler.

### Aus 8 mach 0

Zunächst zur Befehlsfamilie „ADDQ #...“ und „SUBQ #...“. Als Direkt-Operand ist hier laut Prozessor-Beschreibung ein logischer Wertebereich von 1 bis 8 zugelassen, wobei der Prozessor im Opcode die 8 als 0 dargestellt haben möchte. Diese Umwandlung könnte eigentlich der Assembler ausführen, denn welcher Programmierer denkt schon beim Lesen des Befehls „ADDQ #0,D1“ daran, daß hier eine 8 zum Datenregister D1 addiert werden soll? Diese Umrechnung wird bei den Rotier- und Schiebepfehlen vom Assembler automatisch durchgeführt. Die entsprechende Korrektur für die anderen Befehle findet man in Bild 4. Ein Haken soll hier nicht verschwiegen werden: Durch diese Änderung sind Source-Texte nicht mehr kompatibel! Da beide Versionen jedoch bei der jeweils anderen Schreibart eine Fehlermeldung erzeugen, können entsprechende Stellen leicht gefunden und korrigiert werden.

### Fehlermeldung fehlt

Ein recht schwerwiegender Fehler im ASSEM68 ist das Fehlen einer Fehlermeldung, wenn nichtlauffähiger Code erzeugt wird. Als Beispiel soll ein Unterprogramm geschrieben werden, das ein oder zwei Leerzeichen ausgibt. Zweckmäßigerweise sieht ein solches Programm so aus:

```
PRTZWEI: BSR PRTEIN
PRTEIN: MOVE #' ',D0
BRA CO2
```

Dieses Programm funktioniert. Ersetzt man nun das „BSR PRTEIN“ durch „BSR.S PRTEIN“, da dieses zwei Byte spart, so übersetzt der Assembler dieses anstandslos, das erzeugte Objektprogramm läuft jedoch nicht mehr. Der Grund liegt darin, daß als relative Sprungweite Null im Code erzeugt wird. Der Prozessor „denkt“ jedoch bei

```
003032          ORG      $2C32+GROFFSET
003032
003032 5288          ADDQ.L  #1,A0 ;LONG ADDITION
```

Bild 3. So können auch mehr als 64 KByte auf Kassette abgespeichert werden

```
00594E          ORG      $12C4+ASOFFSET
00594E
00594E 2A1F          MOVE.L (A7)+,D5 ;REG. D5 FREI
005950 2F00          MOVE.L D0,-(A7) ;RETTEIN
005952 2005          MOVE.L D5,D0
005954 5380          SUBQ.L #1,D0 ;1...8 -> 0...7
005956 6100 0D12      BSR    RANGE07 ;TEST BEREICH 0...7
00595A 4E71          NOP
00595C 6100 0DE0      BSR    ERRCBER
005960 0205 0007      AND.B  #7,D5 ;1...7,8 -> 1...7,0
005964 201F          MOVE.L (A7)+,D0 ;RESTORE D0
005966 EE5D          ROR    #7,D5
```

Bild 4. Bei ADDQ und SUBQ ist jetzt der Wertebereich 1...8 erlaubt; die Zahl 8 wird automatisch in Null umgesetzt

```
005B54          ORG      $14CA+ASOFFSET
005B54
005B54 0C79 0001      CODBRA: CMP    #1,WORDBYTE
005B58 0000B1FA      BEQ.S  CODBRA1 ;LONG BRANCH
005B5C 672C
005B5E
005B5E 6100 EB2A      BSR    EXPR1
005B62 70B9 0000B052  SUB.L  PCSTAND,D0
005B68 5580          SUBQ.L #2,D0
005B6A 6100 0B1A      BSR    RANGEB1CK
005B6E 6100 0BCE      BSR    ERRCBER
005B72 0240 00FF      AND.W  #00FF,D0
005B76 660A          BNE.S  CODBRA0 ;OK, WIE BISHER WEITER
005B78 5300          SUBQ.B #1,D0 ;D0.W:=#FF
005B7A 6100 0AEE      BSR    RANGE07 ;ERZ. BEI PASS 2 CARSET
005B7E 6100 0BBE      BSR    ERRCBER ;FEHLERMELD. BEI CARSET
005B82 8079 0000B1F6  CODBRA0:OR   BEFCODE,D0
005B88 6052          BRA.S  PUTCAR ;=BSR PUTWORD,BRA CARRES
005B8A
005B8A 3039 0000B1F6  CODBRA1:MOVE BEFCODE,D0
005B90 6100 ECA6      BSR    PUTWORD
005B94 6100 EAF4      BSR    EXPR1
005B98 70B9 0000B052  SUB.L  PCSTAND,D0
005B9E 6100 0B32      BSR    RANGEWICK
005BA2 6100 0B9A      BSR    ERRCBER
005BA6 6034          BRA.S  PUTCAR
```

Bild 5. Bei Short-Branch-Befehlen wird nun bei der Sprungweite Null eine Fehlermeldung ausgegeben

```
0064AA          ORG      $1E20+ASOFFSET
0064AA
0064AA 6100 01DA      BSR    RANBEB1CK
0064AE          END
```

Bild 6. Der Wertebereich bei MOVEQ wird jetzt auf -128 bis +127 begrenzt

Sprungweite Null an einen langen Branch-Befehl und holt sich die nächsten zwei Bytes als Sprungweite. Dadurch wird der Befehl „MOVE #',D0“ als Sprungweite interpretiert! Diese problematische Übersetzung sollte der Assembler vorher melden. Durch eine entsprechende Korrektur meldet der Assembler in diesem Fall jetzt „Wertebereich falsch“ (Bild 5).

### MOVEQ mit Vorzeichen

Ein weiterer kleiner Schönheitsfehler ist die Zulassung des Wertebereichs -256

bis +255 beim Befehl „MOVEQ #...“. Der Befehl „MOVEQ #...“ wirkt nämlich stets sign-extended, d.h., vorzeichen-erweiternd. Daher ist (um unfreiwillige, schwer zu findende Fehler zu vermeiden) nur ein Wertebereich von -128 bis +127 sinnvoll. Durch die Änderung in Bild 6 verhält sich der Assembler nun so, daß er außerhalb des Bereichs von -128 bis +127 die Fehlermeldung „Wertebereich falsch“ erzeugt.

In einem der nächsten Hefte werden einige nützliche Erweiterungen des 68008-Grundprogramms geschildert.