

Einführung

Dank unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung von Baugruppen, unter Verwendung moderner Technologie, können wir mit der Hardcopy/Maus/Fadenkreuz-Platine (im folgenden abgekürzt als HCOPY2 bezeichnet) eine zuverlässige und ausgereifte Baugruppe für Ihren mc-CP/M-Computer bzw. NDR-Klein-Computer anbieten. Die Verwendung von Platinen mit Bestückungsaufdruck, verbunden mit den übersichtlichen Bausätzen, garantiert eine nachbausichere Schaltung mit geringer Fehlerrate.

Die HCOPY2-Baugruppe ersetzt die bisherige HCOPY/MAUS-Baugruppe. Für die Entwicklung des Nachfolgeprodukts gab es die folgenden Gründe:

- Vereinheitlichung des Platinenformats beim NDR-Klein-Computer
- Gemeinsame Platine für mc-CP/M-Computer und NDR-Klein-Computer
- Beseitigung der Bildstörung durch das Fadenkreuz

Welche Aufgabe kommt der HCOPY2-Baugruppe zu?

Durch die Verwendung moderner und platzsparender Bausteine gelang es auf der Platine drei wichtige Funktionen unterzubringen:

- Erstellung einer Hardcopy,
- Ansteuerung einer Maus,
- Ausgabe eines flimmerfreien Fadenkreuzes und Anschluß eines A/D-Wandlers zur Digitalisierung von Bildern.

Unter einer Hardcopy versteht man die Ausgabe des aktuellen Bildschirm Inhalts auf einen Drucker. Bisher gab es keine Möglichkeit die durch die GDI- bzw. TERMI-Baugruppe erzeugten Texte oder Grafiken auf einen Drucker auszugeben. Die Freude über gelungene Grafiken oder ähnliches blieb auf die kurze Betrachtung am Bildschirm beschränkt. Zusammen mit einem geeigneten Programm und einem grafikfähigen Drucker (z.B. EPSON RX80) erlaubt die HCOPY2-Platine nun die Fixierung eines Bildes auf Papier.

Als Maus bezeichnet man ein kleines Kästchen, daß bei der Bewegung auf einer flachen Unterlage dem Computer Informationen über die Bewegungsrichtung und die zurückgelegte Entfernung liefert. Die Umsetzung der Bewegung kann rein mechanisch mit einer Rollkugel oder auf optischem Wege erfolgen. Optische Mäuse arbeiten zwar genauer und verschleißärmer, doch bildet der wesentlich höhere Preis einen unangenehmen Nachteil. "Intelligente" Mäuse liefern dem Computer die Bewegungsinformation fertig aufbereitet über eine serielle Schnittstelle. Dieser Komfort besitzt allerdings auch seinen Preis. Die HCOPY2-Platine ermöglicht den Anschluß einer preisgünstigeren mechanischen Maus oder wahlweise eines noch günstigeren Trackballs. Eine einfache Maus oder ein Trackball besitzt 4 TTL-Ausgänge entsprechend den vier Bewegungsrichtungen. Anhand der Signale dieser Ausgänge ermittelt die HCOPY2-Baugruppe, gesteuert durch das entsprechende Programm, die durchgeführte Bewegung.

Zur Erledigung grafischer Arbeiten benötigt man oft ein Fadenkreuz um beispielsweise eine Positionierung auf eine bestimmte Stelle vornehmen zu können. Das Fadenkreuz der HCOPY2-Baugruppe arbeitet, im Gegensatz zum Fadenkreuz der GDP64K- bzw. TERMIBaugruppe, flimmerfrei und führt daher zu einer geringeren Ermüdung des Benutzers.

HCOPY2

**Baugruppe für Hardcopy,
Mausanschluß und Fadenkreuz
für den**

NDR- und mc- Computer

Graf Elektronik Systeme GmbH

Die neue HCOPY2-Baugruppe ist, im Gegensatz zur bisherigen HCOPY/MAUS-Baugruppe (!), für den Anschluß einer Atari-Maus ausgelegt. Der 9 polige Stecker besitzt die folgende Anschlußbelegung:

Belegung des 9 pol. Steckers

Pin 1	Bewegungsrichtung "auf"
Pin 2	Bewegungsrichtung "ab"
Pin 3	Bewegungsrichtung "links"
Pin 4	Bewegungsrichtung "rechts"
Pin 5	frei
Pin 6	Taste 1
Pin 7	+ 5 Volt
Pin 8	Masse
Pin 9	Taste 2

3.2. Funktionsweise der Hardcopy

Der Grafikcontroller (ER9366) der GPP64K- bzw. TERML-Baugruppe verwaltet einen Speicher mit 64k Byte. Jedes der 524x8 Bits entspricht einem der 512×256 Bildpunkten auf einer der 4 Bildseiten der GPP64K bzw. TERML. Zur Ausgabe von Text oder Grafik setzt der Prozessor für jeden hell zu erscheinenden Bildpunkt das entsprechende Bit. Der Versuch eine Hardcopy durch Auslesen dieses Bildspeichers zu erstellen, gelingt leider nur bei einem Teil der verwendeten Grafikcontroller. Aus diesem Grund unterblieb die Implementierung einer Hardcopy während der Entwicklungsphase der jetzigen GPP64K- bzw. TERML-Platine. Um den Benutzern der GPP- bzw. TERML-Baugruppe trotzdem eine Möglichkeit der Hardcopy zu bieten, fand ein anderer Weg zur Erfassung des Bildinhaltes Verwendung.

In einem Fernseher oder Monitor entsteht das Bild durch ständiges Abfahren des Bildschirms mit einem feinen Elektronenstrahl innerhalb der Bildröhre. In einem handelsüblichen Monitor überstreicht der Elektronenstrahl den gesamten Bildschirm 50 Mal in der Sekunde. Bei jedem Durchlauf wandert der Elektronenstrahl dabei zentralenförmig von links nach rechts und von oben nach unten. Bei ausreichender Intensität des Strahls erscheint auf dem Bildschirm eine helle Spur. Zur Darstellung beispielsweise eines Buchstabens muß der Elektronenstrahl kleine helle Punkte in einer bestimmten geometrischen Anordnung liefern. Dazu muß der Strahl während seines Laufs über den Bildschirm in bestimmten Zeitabständen kurzzeitig (ca. 50 ns) "ein-" bzw. "ausgeschaltet" werden. Zur Steuerung des Ablaufs und der Intensität des Elektronenstrahls liefert der Grafikcontroller drei Signale. Diese Signale bestimmt man mit horizontalen Synchronisationsignalen (HSYNC), vertikalem Synchronisationsignal (VSYNC) und als Datensignal (VIDEO). Der Elektronenstrahl hinterläßt bei seiner Wanderung über den Bildschirm immer dann einen hellen Punkt, wenn auf der VIDEO-Leitung ein Low-Signal anliegt. Zur Erzeugung eines sinnvollen Bildes muß der Grafikprozessor wissen, wo sich der Elektronenstrahl augenblicklich befindet. Aus diesem Grund bedarf es einer Synchronisation zwischen Bildschirm und Prozessor. Sobald der Pegel auf der HSYNC-Leitung von Low auf High wechselt, stellt dies das Startsignal für die Ausgabe einer neuen Zeile dar. Nach ca. 63 us erreicht der Strahl das Ende der Zeile und verharrt dann einige Zeit bis zum erneuten Startsignal auf der HSYNC-

Aufbauanleitung

4.1. A c h t u n g - M O S !

MOS-Bausteine sind hochempfindlich gegen elektrostatische Aufladung! Bewahren oder transportieren Sie MOS-Bausteine nur auf dem leitenden Schäumstoff (alle Pins müssen kurzgeschlossen sein)!

Tip: Bevor Sie einen Baustein berühren, sollten Sie ein geerdetes Teil (z.B. Heizungsrohr, Wasserleitung oder den Schutzhüllektaktaut der Steckdose) kurz berühren.

4.2. Stückliste

Prüfen Sie zunächst den Bausatz auf Vollständigkeit.

4.3. Bezeichnung

Anzahl	Bezeichnung	Platine	Nr. im Bild
1			
2 (4)	TR3,TR4 (TR1,TR2)	Spindeltrümmmer 50k	1
18	R1-R6,R9-R12	Widerstand 1k (braun/schwarz/rot)	2
1	R15-R22	Widerstand 1k (braun/grün/braun)	2
1	R7	Widerstand 150 (gelb/violett/braun)	2
2	R13-R14	Widerstand 470 (violett/grün/schwarz)	3
1	R8	Widerstand 75 (violett/grün/schwarz)	3
1	RN	Widerstands-Netzwerk 8 * 3.3k	3
(1)	C1	Kondensator 470n (für Zeitglied!)	4
(1)	C2	Kondensator 3.3u (für Zeitglied!)	4
(1)	C3	Kondensator 10n (für Zeitglied!)	4
(1)	C4	Kondensator 22n (für Zeitglied!)	4
(1)	C5	Kondensator 68p	4
4	C6,C8,C10,C12	Kondensator 22n	4
4	C7,C9,C11,C13	Kondensator 10n	4
1	D	Kondensator 10n	5
1	T	Kondensator 10u	5
1	Diode AA118 o.ä.	Transistor BCY59 o.ä.	6
1	ST4	Stiftleiste einreiichtig 1*2 Stifte	7
1	ST5	Stiftleiste einreiichtig 2*10 Stifte	8
1	ST6	9 poliger D-Stecker	9
1(2)	IC2,(IC1)	IC-Fasung 8 polig	10
1	IC3	IC-Fasung 14 polig	10
1	IC4	IC-Fasung 16 polig	10
1	IC5	IC-Fasung 20 polig	10
1	IC6		10
1	IC7		10
1	IC8		10
1	IC9		10
4	IC10-IC13		10

Technische Daten

Inhaltsverzeichnis	
Einführung	1
Technische Daten	2
Prinzipielle Beschreibung	
Funktionsweise der Maus	2
Funktionsweise der Hardcopy	2
Funktionsweise des Fadenkreuzes	3
Aufbauanleitung	
Achtung - MOS	5
Stückliste	5
Bestückungsanleitung	7
Einstellungen an der Baugruppe	8
Test der Baugruppe	9
Allgemeine Tests	9
Einstellung der Trimmer	10
Test des Fadenkreuzes und der Maus-Schnittstelle	10
Test der Hardcopy-Funktion	11
Fehlersuche	13
Schaltungsbeschreibung	15
Adress- und Dekodierlogik	15
Logik zur Ansteuerung der Maus	15
Logik für Hardcopy und Fadenkreuz	16
Anwendungsbeispiele	17
Bauelemente	18
Schaltplan	24
Bestückungsplan	29
Layout der Lötseite	30
Testprogramm für Fadenkreuz und Maus (SBC2)	31
Testprogramm für Hardcopy	31
Testprogramm für Fadenkreuz und Maus (CPUZ80)	33
Testprogramm für Hardcopy (CPUZ80)	36
Testprogramm für Fadenkreuz und Maus (680xx)	38
Testprogramm für Hardcopy (680xx)	41
Testprogramm für Hardcopy (mc-CP/M-Computer)	44
Programm für Hardcopy unter CP/M 2.2	46
	49

Betriebsspannung: + 5 Volt

Stromaufnahme: ca. 550 mA

Bus Format: NDR-Klein-Bus 36 polig oder ECB-Bus

Größe der Leiterplatte: 100 x 160 x 1.5 mm

Anschluß der Maus: 9 pol. Cannon-Stecker

Anschluß an TERM1/GDP64K-Platine: zwei 7 pol. Stifteleisten


Anschluß an A/D-Wandler: 2 x 10 pol. Stifteleiste

Prinzipielle Beschreibung


3.1. Funktionsweise der Maus

Eine einfache Maus oder ein einfacher Trackball besitzt 4 TTL-Ausgänge, entsprechend den vier möglichen Bewegungsrichtungen (rechts, links, auf und ab). Bei einer Aufwärtsbewegung der Maus erscheinen Rechtecksignale an den beiden Ausgängen für 'auf' und 'ab'. Die Zahl der ausgesandten Impulse wächst proportional mit dem zurückgelegten Weg. Bei einer Abwärtsbewegung der Maus erscheinen an den beiden genannten Eingängen ebenfalls Rechteckimpulse. Wie läßt sich nun die Bewegungsrichtung ermitteln? Die beiden Signale einer Phasenverschiebung zueinander auf. Anhand dieser Phasenverschiebung kann zum Beispiel die Unterscheidung einer Auf- oder Abwärtsbewegung erfolgen. Bewegt sich nun die Maus nicht rein waagerecht oder senkrecht, so kann aus der Zahl der empfangenen Impulse in X- und Y-Richtung die Bewegungsrichtung ermittelt werden und somit eine Positionsbestimmung erfolgen.

Aufwaertsbewegung der Maus



Abwaertsbewegung der Maus



4	IC14-IC17	74 LS 590
1	IC18	74 LS 374
1	IC19	74 LS 688
2	IC20-IC21	74 LS 138
4	IC22-IC25	NE 555
1	IC26	74 LS 125

mc-Version:


1	VG	VG-Stiftleiste einreihig 1*7 Stifte
1	ST2	Stiftleiste einreihig 1*7 Stifte

NDR-Version:

1	ST1	Stiftleiste einreihig 1*7 Stifte
1	ST7	Stiftleiste abgewinkelt (NDR-BUS)

Hinweis: IC1, TR1, TR2, C1 und C2, sowie ST5 sind für spezielle Anwendungszwecke der Baugruppe vorgesehen.

Deshalb sind diese Bauteile bei Fertigbaugruppen nicht bestückt, bzw. den Bauteilen nicht beigelegt worden.



Leitung. Durch Anlegen eines Low-Signals auf der VSYNC-Leitung zwängt der Prozessor den Strahl an die linke obere Ecke des Bildschirms, wo dieser nach einem Wechsel des VSYNC-Signals auf einen High-Pegel mit der Ausgabe der ersten Zeile beginnt. Die erwähnten drei Steuerleitungen reichen, zusammen mit dem Takt des Grafikcontrollers, zur Erzeugung des Bildes vollständig aus und enthalten gleichzeitig alle Informationen über das Bild selbst. Zur Erstellung einer Hardcopy bedarf es nur einer Auswertung dieser Signale in ihrer zeitlichen Abfolge. Anzumerken sei noch, daß den meisten Monitoren nicht die drei getrennten Signale zur Verfügung gestellt werden, sondern ein sogenanntes BAS-Signal. Dieses Signal stellt aber nur eine Vermischung der drei Einzelsignale dar.

3.3. Funktionsweise des Fadenkreuzes

Die Einblendung des Fadenkreuzes geschieht durch Beeinflussung des VIDEO-Signals der GPP- bzw. TERMI-Baugruppe zu bestimmten Zeiten. Zur Ausgabe der vertikalen Linie des Fadenkreuzes verfolgt die HCOPY2-Baugruppe die augenblickliche Position des Elektronenstrahls innerhalb einer Zeile anhand des Taktes des Grafikcontrollers und setzt bei einer vorgegebenen Spalte das VIDEO-Signal auf Low. Durch Wiederholung dieses Vorgangs in allen auszugebenden Zeilen entsteht dann eine vertikale Linie. Die Bestimmung der gewünschten Zeile zur Ausgabe der waagerechten Linie des Fadenkreuzes erfolgt durch Zählung Mitzählern der horizontalen Synchronisationssignale seit dem letzten Start an der linken oberen Ecke des Bildschirms, d.h. seit dem letzten Low-Pegel auf der VSYNC-Leitung. Solange der Elektronenstrahl die gewünschte Zeile durchläuft sorgt die Schaltung für einen Low-Pegel auf der VIDEO-Leitung und damit für eine sichtbare waagerechte Linie. Für den Betrieb eines Monitors mit einem BAS-Signal steht auf der Platine eine eigene Mischstufe zur Vereinigung der einzelnen Steuersignale zur Verfügung.

Test der Baugruppe

4.3. Bestückungsanleitung

Auf einer Seite der Platine steht der Hinweis "Löts" (Lötseite); auf dieser Seite wird ausschließlich gelötet. Die Bauteile sind nur auf der anderen Seite aufzustecken.

Beim Einlöten der Bauelemente beginnt man am besten mit den IC-Sockeln. Dazu bestückt man die Platine zunächst mit allen Sockeln. Dabei muß darauf geachtet werden, daß die Sockeln richtig aufgesteckt werden. Sowohl im Bestückungsplan als auch beim Bestückungsaufdruck auf der Platine sind die Richtungen mit einer Kerbe gekennzeichnet. Diese muß mit der Richtung der Kerbe im IC-Sockel übereinstimmen.

Wo welche IC-Fassung hingehört, kann dem Bestückungsplan entnommen werden. Es sollten alle Fassungen auf einmal eingesteckt und dann die Platine zum Verlöten umgedreht werden; dabei ist es hilfreich, wenn man beim Umdrehen die Fassungen mit einem Stück festen Karton auf die Platine drückt. So wird erreicht, daß die Fassungen alle eben und gerade liegen. Beim Löten sollten zunächst nur zwei Pins (möglichst diagonal gegenüberliegend) einer jeden Fassung verlötet werden. Vor dem Anlöten der restlichen Pins sollte man sich durch einen Blick auf die Bestückungssseite von der richtigen Orientierung der Kerben und einer korrekten Auflage der Fassung auf der Platine vergewissern.

Die Bestückung der Steckerleisten ist von Ihrem Computertyp abhängig. Wenn Sie die Baugruppe an einem mc-CP/M-Computer betreiben wollen, so gilt es die Steckerleisten ST2, ST4, ST6 und VG zu bestücken. Beim Betrieb der Baugruppe an einem NDR-Klein-Computer sind die Steckerleisten S11, ST4, ST6 und ST7 zu bestücken. Beim Einlöten der Steckerleisten lötet man am besten zunächst nur einen Pin an jedem Ende an und richtet die Leiste dann parallel zur Leiterplatte aus. Dabei muß vor allem bei der 36 poligen Busleiste auf sauberes Anliegen der Steckerleiste in der Mitte der Platine geachtet werden. Die Steckerleisten wölben sich gerne in der Mitte von der Platine ab. Das Anlöten einiger Pins in der Mitte verhindert einen solchen "Bauch".

Nun wird der Netzwerkwiderstand RN eingelötet. Ein Netzwerkwiderstand hat an einem Ende einen kleinen weißen Punkt, der manchmal deutlich auf dem Widerstand aufgezeichnet ist, meistens befindet sich der Punkt jedoch relativ unbedeutlich direkt neben dem Aufdruck. Dieser Punkt markiert den gemeinsamen Anschluß aller Widerstände dieses Netzwerks. Die genaue Lage dieses Pins ist im Bestückungsplan angegeben.

Bei der Bestückung der Widerstände sind alle Widerstände einzulöten. Die Zuordnung der Widerstände im Bestückungsplan erfolgt mittels der aufgedruckten Farbringe auf den Widerständen. In der Stückliste befinden sich bei jedem Widerstandswert die Angaben über die zugehörigen Farbkombinationen.

Bei der Bestückung der Diode gilt es die richtige Lage des Elements zu beachten. An einem Ende der Diode befindet sich ein kleiner schwarzer Ring. Die Diode ist so einzusetzen, daß das Dreieck des Schaltzeichens im Bestückungsaufdruck auf diesen Ring zeigt.

Der Elektrolyt-Kondensator (10 uF) ist gepolt und darf auf keinen Fall falsch herum eingelötet werden. Der Pluspol ist mit einem "+" gekennzeichnet. Im Bestückungsplan ist der Pluspol ebenfalls mit einem "+" markiert.

Die Kondensatoren C1 bis C13, sowie alle fünf 100 nF-Entstörkondensatoren sind ungepolt und können, ohne auf die richtige Polung zu achten, eingelötet werden.

5.1. Allgemeine Tests

Die Platine ist bis jetzt erst mit den Sockeln und mit den passiven Bauelementen bestückt. Mit diesem Aufbau wird der erste Test durchgeführt. Dazu steckt man die Karte bei ausgeschalteter Stromversorgung in den Bus des funktionstüchtigen Rechners. Nach dem Anlegen der Spannung sollte das System ungestört in der gewohnten Art und Weise arbeiten. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt es zunächst die Stromversorgung zu überprüfen. Bei einem Zusammenbruch der +5 Volt Versorgungsspannung liegt der Gedanke an einen Kurzschluß auf der HCOPY2-Baugruppe sehr nahe. Ein solcher Kurzschluß kann durch einen falsch gepolten Elektrolytkondensator, durch eine Ätzbrücke auf der Platine oder durch eine Lötzinnbrücke zustande kommen. Falls eine Sichtüberprüfung der Platine, mit einem Augenmerk auf die genannten Fälle, keine Abhilfe schafft oder das System trotz einwandfreier Stromversorgung nicht einwandfrei abläuft, sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Kapitel "Fehlersuche" zuwenden.

Nach dieser ersten Überprüfung können nun alle IC's eingesetzt werden. Beim Einsetzen der IC's gilt es die richtige Lage der Bausteine zu beachten. Die Markierung auf dem IC (Kerbe an einem Rand oder ein Punkt an einer Ecke) muß mit der Kerbe an der Fassung übereinstimmen. Bevor Sie die Baugruppe in die Busplatine einstecken, sollten Sie die richtige Position und Lage der Bausteine kontrollieren. Seitenverkehr eingesetzte Bausteine geben bei angelegter Versorgungsspannung meistens in kürzester Zeit ihren Geist auf.



Für die Durchführung der weiteren Funktionstests gilt es nun die Anschlüsse zur Maus (Trackball) und der GDB64K-Baugruppe herzustellen. Bei der Verwendung einer Atari-Maus brauchen Sie die Maus nur am 9 poligen Canon-Stecker anzustecken. Bei der Verwendung einer anderen Maus müssen Sie die Anschlußbelegung des Steckers ST6 (Kapitel 3.1) mit der Anschlußbelegung Ihrer Maus vergleichen und ein entsprechendes Anschlußkabel anfertigen. Wie bereits zu Anfang des Handbuchs erwähnt, benötigt die Platine wichtige Steuersignale der Grafik-Platine. Die Steckerleisten S11 (siehe nachfolgende Tabelle) besitzt die gleiche Reihenfolge der Signale wie die 7 polige Steckerleiste der GDB64K-Baugruppe. Bei Verwendung der HCOPY2-Baugruppe an einem NDR-Klein-Computer sollten Sie diese Steckerleiste zum Anschluß der GDP64K-Baugruppe verwenden. Zur Anschluß der TERM1-Baugruppe eines mc-CP/M-Computers dienen die Steckerleiste ST2. Die Steckerleiste ST2 unterscheidet sich von der Steckerleiste der TERM1-Baugruppe in einem Anschluß. Auf der TERM1-Baugruppe fehlt der Anschluß für den Takt. Aus diesem Grunde lötet man am besten die 6 polige Steckerleiste der TERM1-Baugruppe aus und ersetzt sie gegen eine 7 polige Steckerleiste. Den Anschluß des 7. Pins zwinkt man ab und verbindet den Anschluß mit dem Pin 8 des Inverters (IC04) am 14 MHz Quarz der TERM1-Baugruppe.

Zur Verbindung der 5 Signale (CLOCK, Masse, HSYNC, VSYNC und VIDEO) bedient man sich am zweckmäßigsten eines kleinen Flachbandkabels mit den entsprechenden Buchsen. Dabei sollte die Länge des Kabels möglichst knapp bemessen werden, da bei der Übertragung von Signalen mit einer Frequenz von 14 MHz über längere Kabel die Signalgüte beträchtlich leidet und damit die

Den Abschluß in der Bestückung bildet der Transistor. Bei einem der drei Anschlußdrähte befindet sich eine kleine "Nase" am Gehäuse. Der Transistor ist bei der Bestückung so zu drehen, daß diese Nase mit dem Bestückungsaufdruck übereinstimmt. Auf Grund der Wärmeempfindlichkeit von Transistoren sollten Sie den Baustein mit etwas Abstand zur Leiterplatte einsetzen und beim Löten nicht zu lange auf den Lötstellen bleiben.

4.4. Einstellungen an der Baugruppe

Für die HCOPY2-Baugruppe blieb im Konzept für Ein-/Ausgabebaugruppen des NDR-Klein-Computers der Adressbereich von 88H bis 8FH reserviert. Entsprechend dieser Adressvorgabe befinden sich auf der Lötseite der Platine Brücken bei den jeweiligen Addressjumpern der Dekodierungslogik für die Baugruppenfreigabe. Daher muß eine Aufrufung der vorgegebenen Brücken und eine neue Brücke nur dann erfolgen, wenn die Baugruppe in einem anderen Adressbereich arbeiten soll. In diesem Falle läßt sich allerdings eine Anpassung der zugehörigen Software nicht umgehen. Auch bei den beiden Jumpern (JMP1/JMP2) wurden die nötigen Einstellungen hardwaremäßig vorgegeben, so daß Sie sich um diese Brücken im Normalfall nicht kümmern müssen. Arbeit gibt es dagegen bei der Einstellung der beiden Trimmer TR3 und TR4. Dazu muß die Baugruppe aber zunächst vollständig bestückt und betriebsbereit sein. Die Beschreibung der nötigen Einstellungen erfolgt daher erst im nächsten Kapitel. Bei der Verwendung der Baugruppe an einem mc-CP/M-Computer müssen Sie zwei kleine Brücken am unteren Rand der VG-Leiste mit etwas Lötzinn schließen. Durch diese beiden Brücken werden die Leitungen mit der +5V-Versorgungsspannung an den ECB-Bus angeschlossen.



Funktionsicherheit der Baugruppe beeinträchtigt. Beim Anschluß des Monitors kann der Benutzer dann zwischen einem BAS-Signal ohne Fadenkreuz (Abgriff an der GDP-bzw. TMRM1-Baugruppe) oder einem BAS-Signal mit Fadenkreuz (Abgriff am Stecker ST4 der HCOPY2-Baugruppe) wählen. Zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Platine stellt der Abgriff des BAS-Signals mit Fadenkreuz natürlich eine Voraussetzung dar.

Anschlußbelegung ST5

Pin 1	Masse	Pin 1	Takt
Pin 2	Masse	Pin 2	+5 V
Pin 3	Masse	Pin 3	VSYNC
Pin 4	VD0	Pin 4	H SYNC
Pin 5	Masse	Pin 5	Video frei
Pin 6	VD1	Pin 6	Masse
Pin 7	Masse	Pin 7	Masse
Pin 8	VD2		
Pin 9	Masse		
Pin 10	VD3		
Pin 11	Masse		
Pin 12	VD4		
Pin 13	Masse		
Pin 14	VD5		
Pin 15	Masse		
Pin 16	VD6		
Pin 17	Masse		
Pin 18	VD7		
Pin 19	Masse		
Pin 20	Masse		

5.2. Einstellung der Trimmer

Zur Einstellung der Trimmer muß die HCOPY2-Baugruppe mit der GDP64K- bzw. TMRM1-Baugruppe verbunden sein. Weiterhin muß ein Monitor mit BAS-Eingang am Stecker ST4 angeschlossen sein. Zu Beginn der Einstellung sollte der Trimmer TR3 den minimalsten Widerstand (Schleifer ganz oben) und der Trimmer TR4 den maximalsten Widerstand (Schleifer ganz unten) besitzen. Beim Einschalten des Computers und des Monitors bleibt der Bildschirm im Normalfall dunkel. Am Trimmer TR3 wird nun solange gedreht (Zunahme des Widerstands), bis das Bild am Bildschirm erscheint. Im nächsten Kapitel finden Sie Testprogramme zur Einblendung des Fadenkreuzes. Blenden Sie mit Hilfe dieser Programme das Fadenkreuz ein und führen Sie dann die entgültige Feineinstellung durch. Begrenzen Sie die horizontale Linie des Fadenkreuzes durch Drehen an den beiden Trimmern auf die Breite des Bildfensters.

5.3. Test des Fadenkreuzes und der Maus-Schnittstelle

In folgendem gilt es alle Funktionen im Zusammenhang mit dem Fadenkreuz und der Maus-Schnittstelle zu testen. Dazu finden Sie im Anhang ein Testprogramm für den mc-CP/M-Computer und mehrere Testprogramme für den NDR-Klein-Computer. Beim NDR-Klein-Computer genügt es selbstverständlich sich auf den Test mit einer CPU zu beschränken.

Fehlersuche

Alle Programme besitzen dabei die folgende Gemeinsamkeit:

- Sollte Ihre HCOPY2-Baugruppe bei den im Kapitel "Test der Baugruppe" beschriebenen Tests nicht funktionieren, so heißt es jetzt auf systematische Fehlersuche zu gehen. Wir wollen Ihnen nun ein paar Vorschläge machen, wie eine systematische Fehlersuche vor sich gehen kann:
 - Sind die bisher verwendeten Baugruppen in Ordnung ?
(Funktioniert das System ohne HCOPY2-Baugruppe ?)
 - Sind die Jumpers richtig gesteckt ?

6.1. Sichtprüfung

1. Machen Sie zunächst eine Sichtprobe. Können Sie irgendwo auf der Platine unsaubere Lötstellen (zuviel Lötzinn, manchmal zieht das Lötzinn auch Fäden) erkennen, die eventuell einen Kurzschluß verursachen könnten? Dann müssen Sie diese Lötstellen nachlöten und jede unzulässige Verbindung beseitigen.
2. Haben Sie alle IC's richtig herum am richtigen Platz aufgesteckt? Manchmal können beim Einsticken der IC's einzelne Pins weggebogen sein. Da Sie dies durch reine Sichtkontrolle oft nicht erkennen können, sollten Sie jeden Baustein noch einmal herausziehen, kontrollieren und dann erneut einsetzen.
3. Haben Sie den gepolten Kondensator auch richtig eingesetzt?
4. Ist der Netzwerkwiderstand richtig eingestellt ?
5. Haben Sie auch keine Lötstelle vergessen ? (Sehen Sie lieber noch einmal nach.)
6. Sehen Sie irgendwo "kalte" Lötstellen ? Kalte Lötstellen erkennt man daran, daß sie nicht glänzen. Sie sind im Vergleich mit richtig gelöteten Lötstellen trübe.
7. Haben Sie auch nicht zu heiß eingestellt ? Wenn der Lötkolben zu heiß eingestellt ist und (oder) Sie zu lange auf der Lötstelle bleiben, dann kann es passieren, daß sich die Leiterbahnen von der Platine lösen, daß Durchkontaktierungen unterbrochen werden oder, daß Bauteile durch zu heißes Löten zerstört werden.

Sollten Sie nach der Sichtprüfung noch keinen Fehler entdeckt haben, so wird es notwendig, daß man ein Maßgerät (Multimeter, Prüfstift, Oszilloskop etc.) zur Hand nimmt.

6.2. Messungen

Nehmen Sie alle IC's aus ihren Fassungen. Nehmen Sie sich die Layouts zur Hand und kontrollieren Sie alle Leiterbahnen mit einem Durchgangsprüfer oder einem Ohmmeter auf Durchgang. Bereits kontrollierte Bahnen können Sie auf dem Layout mit Bleistift markieren.

- Nach dem Aufruf des Programms erscheint das Fadenkreuz in der Mitte des Bildschirms.
- Das Fadenkreuz folgt solange den Bewegungen der Maus, bis eine beliebige Taste gedrückt wird.

Sollte die Bewegung des Fadenkreuzes nicht mit der Bewegungen der Maus übereinstimmen, so liegt dies entweder an vertauschten Anschlüssen oder an einer anderen Phasenverschiebung der Maus. Mit etwas Probieren läßt sich sicherlich die richtige Zuordnung der Signale erreichen.

5.3.1. Test am mc-CP/M-Computer

Im Anhang (Punkt 13.7.) finden Sie das Programm zum Test des Fadenkreuzes und der Maus mit dem mc-CP/M-Computer. Besitzer des M80-Macro-Assemblers und des CP/M-Betriebssystems können die Quelle des Programms eintippen und daraus ein lauffähiges Objekt (.COM-Datei) erstellen lassen. Für Anwender ohne Betriebssystem oder Assembler bietet sich die direkte Eingabe der sedeziimalen Maschinencodes mittels des Monitors oder des DDR's an. Dabei sind die mit einem Apostroph markierten Adressen dem benutzen Speicherbereich anzupassen.

5.3.2. Test mit der SBC2-Baugruppe (NDR-Klein-Computer)

Im Anhang (Punkt 13.1.) finden Sie das Programm zum Test des Fadenkreuzes und der Maus mit der SBC2-Platine. Für die Durchführung des Tests genügt es die sedeziimalen Maschinencode des abgedruckten Assembler-Listings unter Zuhilfenahme des Grundprogramms einzugeben. Bei fehlerfreier Eingabe sollte nach dem Start des Programms (Adresse 8800H) das Fadenkreuz erscheinen und allen Bewegungen der Maus folgen.

5.3.3. Test mit der CPU Z80-Baugruppe (NDR-Klein-Computer)

Für den Test mit der Vollausbau CPU Z80 steht unter dem Punkt 13.3. im Anhang ein Programm zur Verfügung: Besitzer des M80-Macro-Assemblers und des CP/M-Betriebssystems können die Quelle des Programms eintippen und daraus ein lauffähiges Objekt (.COM-Datei) erstellen lassen. Für Anwender ohne Betriebssystem oder Assembler bietet sich die direkte Eingabe der sedeziimalen Maschinencodes mittels des Grundprogramms an. Dabei sind die mit einem Apostroph markierten Adressen dem benutzen Speicherbereich anzupassen.

5.3.4. Test mit der CPU 68k-Baugruppe (NDR-Klein-Computer)

Benutzern der 68008-CPU steht entweder im CP/M-Betriebssystem oder im Grundprogramm ein leistungsfähiger Assembler zur Verfügung. Daher wurde das Testprogramm für den 68008 (siehe Anhang Punkt 13.5.) auf diesen Assembler zugeschnitten.

5.4. Test der Hardcopy-Funktion

Falls der Test des Fadenkreuzes erfolgreich verlief, und nur dann, sollten Sie sich dem Test der Hardcopy zuwenden. Auch hier finden Sie im Anhang wieder ein Programm zum Test am mc-CP/M-Computer und mehrere Programme für den NDR-Klein-Computer. Jedes dieser Testprogramme beruht auf der Verwendung eines gra-

fikfähigen Matrixdruckers mit einem Befehlssatz entsprechend dem EPSON-Drucker RX80. Bei Verwendung eines anderen Druckers bedarf es einer Anpassung dieser Programme.

5.4.1. Test am mc-CP/M-Computer

Besitzer des M80-Macro-Assemblers und des CP/M-Betriebssystems können die Quelle des Programms unter Punkt 13.8. des Anhangs eintippen und daraus ein lauffähiges Objekt (.COM-Datei) erstellen lassen. Für Anwender ohne Betriebssystem oder Assembler bietet sich die direkte Eingabe der sedezenimalen Maschinencodes mittels Monitor oder DDT an. Dabei sind die mit einem Apostroph markierten Adressen dem benutzen Speicherbereich anzupassen.

5.4.2. Test mit der SBC2-Baugruppe (NDR-Klein-Computer)

Für den Test mit dem Single-Board-Computer gibt man von dem Programm, unter 13.2. im Anhang, nur die sedezenimalen Maschinencode fehle mit Hilfe des Grundprogramms ab der Adresse 8800H ein. Der Aufruf des Programms sollte nicht durch das Grundprogramm erfolgen, da dieses beim Start des Programms den Bildschirm löscht und damit eine Hardcopy sinnlos wird. Am besten startet man ein kleines Programm mit Bildschirmausgabe und springt am Ende dieses Programms an die Adresse 8800H.

5.4.3. Test mit der CPU Z80-Baugruppe (NDR-Klein-Computer)

Besitzer des M80-Macro-Assemblers und des CP/M-Betriebssystems können die Quelle des Programms unter Punkt 13.4. des Anhangs eintippen und daraus ein lauffähiges Objekt (.COM-Datei) erstellen lassen. Für Anwender ohne Betriebssystem oder Assembler bietet sich die direkte Eingabe der sedezenimalen Maschinencodes mittels des Grundprogramms an. Dabei sind die mit einem Apostroph markierten Adressen dem benutzen Speicherbereich anzupassen.

5.4.4. Test mit der CPU68k-Baugruppe (NDR-Klein-Computer)

Unter dem Punkt 13.6. des Anhangs befindet sich ein Testprogramm für den 68008-Prozessor. Die Umsetzung des Programms in die entsprechenden Maschinbefehle kann mittels des Assemblers des Grundprogramms oder auf der CP/M System-Diskette erfolgen.

Wenn Sie alle Leiterbahnen kontrolliert und nichts gefunden haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß ein Bauteil defekt ist.

Wenn Sie einen Prüfstift oder ein Oszilloskop haben, dann können Sie jetzt überprüfen, ob Sie an den jeweiligen Ausgängen die richtigen Signale haben. Welche Signale wo anliegen müssen können Sie der Schaltungsbeschreibung und dem Schaltplan entnehmen.

Falls Sie keine Meßgeräte haben, dann müssen Sie alle Bausteine systematisch austauschen, bis sie das defekte Teil gefunden haben. Verwenden Sie dazu eventuell eine zweite Baugruppe (die eines Freundes oder eines Bekannten).

Sollten Sie gar nicht zu Rande kommen, hilft Ihnen unser Pauschal-Reparatur-Service, dessen Bedingungen Sie der Preisliste entnehmen können.

Abtastung der Spalte. Von nun ab wird bei jedem Durchlauf des Elektronenstrahls durch eine vorgegebene Spalte der augenblickliche Wert auf der VIDEO-Leitung (Bildpunkt) im 74LS173 bzw. der augenblickliche Wert der 8 Eingangsleitungen (Bildpunkte) im 74LS374 gespeichert. Damit das System nun erkennen kann, wann ein neuer Bildpunkt vorliegt, werden durch einen Lesezugriff auf die Adresse 8DH alle Bits des IC6 gelöscht. Bei der Einspeicherung eines neuen Bildpunktes wird gleichzeitig ein Bit des 74LS173 auf High gesetzt und dient damit als Meldeflag für einen gespeicherten Bildpunkt. Durch aufeinander folgendes Einlesen der 256 Punkte einer Spalte entsteht das Bitmuster einer Spalte.

Schaltungsbeschreibung

Die Schaltung der HCOPY2-Baugruppe läßt sich sinnvollerweise in drei logische Teile zerlegen:

- Adress- und Dekodierlogik,
- Logik zur Ansteuerung der Maus und
- Logik für Hardcopy und Fadenkreuz.

Zum besseren Verständnis der folgenden Schaltungsbeschreibung nehmen Sie am besten das Schaltbild zu Hilfe.

Anwendungsbeispiele

Der Sinn einer Hardcopy-Schaltung liegt darin, jederzeit den augenblicklichen Bildschirminhalt auf Papier bringen zu können. Bei den bisher beschriebenen Routinen zur Erzeugung einer Hardcopy muß das entsprechende Maschinenprogramm in das jeweils ablaufende Programm eingebunden werden. Da man bei kommerziell verwerteten Programmen praktisch nie die Quellen erhält, stellt dies also eine nicht tragbare Lösung dar. Im Anhang findet sich unter Punkt 13.9. ein Programm, das dieses Problem umgeht. Dazu wird das eigentliche Hardcopy-Programm in einem freien Speicherbereich des Monitors abgelegt. Gleichzeitig wird die Programmschnittstelle zur Tastatur derartig abgewandelt, daß eine gleichzeitige Betätigung der Control-Taste und der Taste mit dem Klammeraffen (auf manchen Tastaturen entspricht dies dem Paragraph-Zeichen) die Auslösung einer Hardcopy bewirkt. Dadurch kann zu jedem Zeitpunkt, an dem ein ablaufendes Programm eine Eingabe zuläßt, eine Hardcopy veranlaßt werden.

Hinweis: Da im freien Pufferbereich verschiedene Routinen zur Unterstützung von anderen Baugruppen (z.B. SER) abgelegt werden, kann eine Überschneidung dieser Hilfsprogramme stattfinden. In diesem Falle bedarf es einer Neubersetzung des Programms mit einer neuen Startadresse.

7.1. Adress- und Dekodierlogik

Der 8-Bit Komparator 74LS688 vergleicht die Signale der Adressleitungen A3 bis A7 vom Systembus mit der, durch Brücken voreingestellten, Adresse der Baugruppe. Bei Übereinstimmung der Adresssignale und einem gleichzeitigen Low-Pegel auf der IORQ-Leitung liefert der Vergleichbaustein ein Low-Signal am Pin 19 zur Freigabe der Baugruppe. Dieses Freigabesignal führt zum bidirektionalen Bustreiber 74LS245 und zu den beiden Dekodierbausteinen 74LS138. Bei einem Lese- oder Schreibzugriff auf die Baugruppe wird in Abhängigkeit des RD- bzw. WR-Signals einer der beiden Dekodierbausteine freigegeben. Entsprechend der zu diesem Zeitpunkt anliegenden Signale auf den drei Adressleitungen A0 bis A2 führt einer der 8 Ausgänge des jeweiligen Dekodierbausteins einen Low-Pegel. Dieses Low-Signal dient dann zur Selektion einer der weiteren Funktionseinheiten der Baugruppe. Die folgende Tabelle zeigt die Adressen dieser Funktionseinheiten auf.

Read:	89H	IC 18	(74 LS 374)	8-Bit Port
	8AH	IC 6	(74 LS 173)	Ready-Flag und Daten-Bit
	8BH	IC 26	(74 LS 125)	Tasten der Maus
	8CH	IC 14	(74 LS 590)	Maus "auf"
	8DH	IC 15	(74 LS 590)	Maus "ab" und Clear IC 6
	8EH	IC 16	(74 LS 590)	Maus "rechts"
	8FH	IC 17	(74 LS 590)	Maus "links"
Write:	88H	IC 10	(74 LS 592)	Hi-Byte X-Position der Hardcopy
	89H	IC 11	(74 LS 592)	Lo-Byte X-Position der Hardcopy
	8AH	IC 12	(74 LS 592)	Hi-Byte Y-Position der Hardcopy
	8BH	IC 13	(74 LS 592)	Lo-Byte Y-Position der Hardcopy
	8DH	(alle 74 LS 590)		Speichern der Zählerstände
	8EH	(alle 74 LS 590)		Löschen der Zähler

Diese Daten gelten bei der voreingestellten Startadresse von 88H

7.2. Logik zur Ansteuerung der Maus

Wie bereits erwähnt, besitzt die Maus für die horizontale und vertikale Bewegung jeweils zwei Ausgänge, die zueinander phasenverschobene Rechtecksignale liefern. Die vier Ausgangssignale der Maus führen zum Triggereingang des Timerbausteins NE555. Entsprechend seiner externen Beschaltung arbeitet der Baustein als monostabiler Impulsgeber. Jede negative Flanke am Triggereingang bewirkt einen kurzen positiven Impuls am Ausgang. Diese Ausgangssignale dienen als Takt für die 8 Bit Zähler 74LS590. Da bei einer Aufwärtsbewegung der Maus Impulse sowohl am Ausgang für

Auf - als auch für Abwärtsbewegung erscheinen, gilt es anhand der Phasenverschiebung einen der beiden Zähler zu sperren. Durch

Zuführung der Paarweise vertauschten Rechtecksignale auf die Freigabeeingänge des Taktes wird entsprechend der Bewegung nur ein Zähler freigegeben. Zur Erfassung der Bewegung der Maus müssen die Inhalte der vier Zähler regelmäßig ausgelesen werden.

Da die Zählerbausteine mit Ausgaberegistern arbeiten, bedarf es vor dem Auslesen der Zählerinhalte einer Schreibzugriffs (beliebiges Datenwort) auf die Adresse 8DH, um eine Übernahme des aktuellen Zählerstandes in das Ausgaberegister zu veranlassen. Der Zugriff auf die Adresse 8DH bewirkt gleichzeitig eine Speicherung der Zählerstände bei allen vier Zählern. Ebenso bewirkt ein Schreibzugriff (beliebiges Datenwort) auf die Adresse 8EH ein gleichzeitiges Löschen aller vier Zähler. Über den Baustein 74LS125 besteht die Möglichkeit, den Zustand von maximal vier Tasten der Maus abzufragen. Bei der standardmäßigen Belegung führen allerdings nur zwei Eingänge zum 9 poligen Maus-Stecker.

7.3. Logik für Hardcopy und Fadenkreuz

Über die Zähler IC10 und IC11 (74LS592) verfolgt die Baugruppe die augenblickliche Position des Elektronenstrahls innerhalb einer Zeile durch Aufsummierung der Taktimpulse der GND- bzw. TERM1-Platine. Ebenso berechnen die Zähler IC12 und IC13 (74LS592) die Nummer der augenblicklich durch den Elektronenstrahl beschriebenen Zeile anhand des horizontalen Synchronisationssignals. Nun gilt es aber nicht nur den Lauf des Elektronenstrahls zu verfolgen, sondern es besteht die Notwendigkeit, beim Erreichen einer bestimmten Spalte ein Signal zu erhalten. Möchte man nun das Fadenkreuz beispielweise in einer bestimmten Spalte einblenden, so müssen die Eingangsregister der Zähler IC10 und IC11 mit dem komplementierten Wert dieser Spalte geladen werden. Zu Beginn einer neuen Zeile (Low-Signal auf HSYNC-Leitung) übernehmen die Zähler die vorgegebenen Werte im Eingaberegister als neuen Zählerstand. Durch jeden Taktimpuls auf der Clock-Leitung erhöht sich der Wert des 16-Bit-Zählers, bestehend aus IC10 und IC11, um Eins. Beim Erreichen des Zählerstands FFFF führt der Übertragsausgang (Pin 9) der beiden Zähler einen Low-Impuls, und damit erscheint auch ein Low-Signal am Pin 6 des ODER-Gatters von IC4. Ein Low-Signal am Ausgang dieses Bausteins zeigt also das Erreichen einer bestimmten Spalte an. Ebenso zeigt ein Low-Signal am Pin 8 des gleichen Bausteins (IC4) das Durchlaufen einer bestimmten Zeile des Bildschirms an. Bei der Einblendung des Fadenkreuzes werden nun bei einem Low-Pegel auf Pin 8 oder Pin 6 das ursprüngliche VIDEO-Signal der GDP64K- bzw. TERMIN-Baugruppe zwangsläufig auf Low gesetzt und damit eine sichtbare Linie erzeugt. Am Ausgang des Pin 6 des 74LS11 läuft sich dieses VIDEO-Signal mit Fadenkreuz abgreifen. Die weiteren Gatter bzw. Widerstände und der Transistor dienen nur zur Erzeugung eines BIAS-Signals für den Monitor. Das Monoflop bestehend aus IC2, TR3, TR4, C3 und C4 sorgt für eine Begrenzung der horizontalen Linie des Fadenkreuzes auf den sichtbaren Bereich des Bildfensters.


Bei der Erstellung einer Hardcopy werden von rechts nach links alle Spalten des Bildschirms nacheinander abgetastet. Bei der Abtastung einer Spalte besteht natürlich die Notwendigkeit mit dem obersten Punkt einer Spalte zu beginnen. Um diese Synchronisation zu erreichen, wird durch einen Schreibzugriff auf die Adresse 89H das Flip-Flop des 74LS74 gelöscht. Eine positive Flanke auf der VSYNC-Leitung setzt das Flip-Flop, und das daraus resultierende Low-Signal am Pin 5 dient als Startsignal für die

Bauelemente

74 LS 245

8 Bit Bustreiber mit Tri-State



Es handelt sich hier um ein reines Tri-State-Element, d.h., es hat drei Funktionsmöglichkeiten. Es kann Daten von der A-Seite zur B-Seite oder umgekehrt durchschalten, oder aber es sperrt in beiden Richtungen. Den sperrenden Zustand nennt man auch "hochohmig". Der Zustand des Bus-Treivers wird durch die Signale auf den Eingängen DIR und G festgelegt.





74 S 32

4 OR-Gatter

Dieser TTL-Baustein enthält 4 OR-Gatter. Das Ergebnis liefert werden gemäß der ODER-Funktion verknüpft. Das Ergebnis liefert der jeweilige Y-Ausgang.






Schaltplan





74 LS 123

Monoflop



Der Baustein 74LS123 enthält zwei Monoflops. Die Länge des Impulses eines Monoflops hängt vom Wert des angeschlossenen Kondensators und Widerstands ab.



Bestückungsplan



Layout der Lötseite



13.2. Testprogramm für Hardcopy (NDR-Klein-C./SBC2)

0000,

280
cseg

```
; ****
; **** Programm zum Test der Hardcopy/Maus-Baugruppe
; am NDR-Klein-Computer mit der CPU-Baugruppe SBC2.
;
; (C) G. Sternberg 1985
; Stand 18.4.1985
;
; ****
; ****
```

0048 centdat equ 48h ; Daten 0 .. 7 ; Bit 0 ist Busy-Status 1=Busy
0049 centin equ 49h ; Bit 0 ist -Strobe 0-Puls
0049 centstb ;

org 8800h

8800, 31 89D6, ; Stackpointer laden
centdat equ 48h ; Nummer der letzten Bildspalte
ld sp,Stack ; Nummer abspeichern
ld hl,720 ; TOESENT initialisieren
ld a,1 ; Strobe Bit loschen
out (centstb),a ; Initialisierung des Druckers
Call InitRX80 ; Zahl der Druckzeilen
ld a,67 ; (Punkte pro Zeile / 8)
push af ; Widerholungsfaktor sichern
Call GetLine ; eine Druckzeile abtesten
Call InitLine ; Drucker fuer die Ausgabe
; dieser Zeile initialisieren
Call PrtLine ; Zeilenspuffer ausgeben
pop af ; Wiederholungsfaktor laden
dec a ; weitere Druckzeile ?
jp nz,Loop1

8812, F5 Loop1: ; Fadenkreuz ausschalten
8813, CD 885F, Call GetLine
8816, CD 8834, Call InitLine
8819, CD 8895, Call PrtLine
881C, F1 pop af
881D, 3D dec a
881E, C2 8812, jp nz,Loop1

8821, 3E 00 ld a,0 ; Fadenkreuz ausschalten
8823, D3 88 out (88h),a
8825, D3 89 out (89h),a
8827, D3 8A out (8ah),a
8829, D3 8B out (8bh),a
882B, C3 0000 jp 0 ; Reset

882E, 21 8843, InitRX80: ; Initialisierung des Druckers
8831, C3 8837, InitLine: ld hl,InitTab ; Initialisierung fuer eine Zeile
8834, 21 884E, Loop: ld a,(hl) ; Byte laden
8837, 7E call Out ; Byte ausgeben
8838, CD 88AF, inc hl ; Adresse erhöhen
883B, 23 D3 a,0ffh ; Akku Loeschen
883C, 3E FF cp (hl) ; Ende-Marke ?
883E, BE jp nz,Loop ; naechstes Byte ausgeben
883F, C2 8837, ret ; Ende der Initialisierung
8842, C9 ;

Anhang

13.1. Testprogramm für Fadenkreuz und Maus (NDR-Klein-C./SBC2)

.280
cseg
0000,

280
cseg

```
; ****
; **** Test der Hardcopy/Maus-Baugruppe
; am NDR-Klein-Computer mit der CPU-Baugruppe SBC2.
;
; (C) G. Sternberg 1985
; Stand 18.4.1985
;
; ****
; ****
```

org 8800h

8800, 21 FF80 ; Y-Startposition des Fadenkrezes
8801, 22 8874, ; X-Startposition des Fadenkrezes
8802, 21 0fe40h ; Zahler speichern
ld hl,0fe40h ; Adresse fuer X-Position
ld (X),hl ; Impulse fuer Aufwaerts
out (8dh),a ; keine Aufwaertsbewegung ?
Loop: out (8eh),a ; Zahler loeschen
8803, D3 8D ; Adressen fuer Y-Position
8804, D3 8E ; Impulse fuer Aufwaerts
8805, 2A 8874, ; keine Aufwaertsbewegung ?
8806, DB 8C ; Position verändern
8807, FE 00 ; Position verändern
8808, CA 881F, ; Position verändern
881A, 23 Lab12: inc hl ; Position verändern
881B, 3D dec a ; Position verändern
881C, C2 881A, jp nz,Label4
881F, DB 8D Label1: ; Impulse fuer Abwaerts
8821, FE 00 ; keine Abwaertsbewegung ?
8822, CA 882B, ; Position verändern
8823, CA 882B, ; Position verändern
8824, 2B dec hl ; Position verändern
8825, DB 8E dec a ; Position verändern
8826, 3D jp nz,Label4
8827, 3D dec a ; Position verändern
8828, C2 8826, jp nz,Label4
882B, 22 8874, Label13: ; Impulse fuer Y-Position
882E, 2A 8876, ; Impulse fuer Rechts
8831, DB 8F in a,(8fh) ; Impulse fuer Rechtsbewegung ?
8832, FE 00 ; keine Rechtsbewegung ?
8833, CA 883D, ; Position verändern
8834, 23 inc hl ; Position verändern
8835, 3D dec a ; Position verändern
8836, C2 8838, jp nz,Label4
883D, DB 8E Label15: ; Impulse fuer Links
883F, FE 00 ; keine Linksbewegung ?
8841, CA 8849, ; Position verändern
8844, 2B jp nz,Label7 ; Position verändern
8845, 3D dec a ; Position verändern
8846, C2 8844, jp nz,Label8

8847, 22 8876, Label17: ; Fadenkreuz X-Position (lo)
8848, 3A 8876, ; Fadenkreuz X-Position (hi)
8849, 3A 8877, ; Fadenkreuz Y-Position (lo)
8850, 3A 8877, ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
8851, D3 88 ; Fadenkreuz X-Position (hi)
8852, D3 88 ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
8853, 3A 8874, ; Fadenkreuz X-Position (lo)
8854, D3 8B ; Fadenkreuz Y-Position (lo)

```

885B', 3A 8875',          1d a,(Y+1)      ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
885E', D3 8A              out (8ah),a   ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
                                ; Tastatur-Port
in a,(68h)                   ; Ready-Flag gesetzt ?
and 1000000b                ; ; Ready-Flag gesetzt ?
jp nz,Loop                  ; ; linker Rand

8867', 3E 00              1d a,0        ; Fadenkreuz ausschalten
out (88h),a                 ; ; Fadenkreuz ausschalten
out (89h),a                 ; ; Fadenkreuz ausschalten
out (8ah),a                 ; ; Fadenkreuz ausschalten
out (8bh),a                 ; ; Fadenkreuz ausschalten

8871', C3 0000            jp 0         ; Reset
dw 0                         ; Y-Position des Fadenkreuzes
X:                           ; X-Position des Fadenkreuzes
end

8874', 0000               dw 0         ; Y-Position des Fadenkreuzes
Y:                           ; X-Position des Fadenkreuzes
X:                           ; X-Position des Fadenkreuzes
end

8876', 0000               dw 0         ; Y-Position des Fadenkreuzes
Y:                           ; X-Position des Fadenkreuzes
X:                           ; X-Position des Fadenkreuzes
end

885F', 06 08              1d b,8        ; Zahl der Spalten pro Druckzeile
8861', 0E 00              Loop3:      ; Zeilennummer laden
                                ; Zahl der Punkte pro Spalte
                                ; Zeilennummer laden
1d c,0                      ; Zahl der Punkte pro Spalte
1d a,0feh                   ; Zeilennummer laden
out (8bh),a                 ; Zeilennummer laden
1d a,0ffh                   ; Zeilennummer laden
out (8ah),a                 ; Zeilennummer laden
1d hl,(Row)                 ; Nummer der vorherigen Spalte
dec hl                     ; Spaltenzaehler erniedrigen
1d (Row),hl                 ; Spaltenzaehler wieder sichern
1d a,h                      ; Spaltennummer laden
cpl                         ; Byte komplementieren
out (88h),a                 ; Byte komplementieren
1d a,1                      ; Byte komplementieren
cpl                         ; Adresse des Zeilenpuffers
1d hl,Buffer                 ; Adresse des Zeilenpuffers
out (89h),a                 ; Adresse des Zeilenpuffers
in a,(8dh)                  ; Flag des SN 74173 loeschen

8877', 2F                 1d a,1        ; Byte komplementieren
8878', 21 8862,             cpl                     ; Adresse des Zeilenpuffers
8879', D3 89                1d hl,Buffer             ; Adresse des Zeilenpuffers
                                ; weitere Spalte ?
887B', D3 89                jp nz,Loop4           ; weitere Spalte ?
887D', DB 8D                dec b                   ; weitere Spalte ?
                                ; Ausgabe des Zeilenpuffers

8895', 21 88C2,             PrtLine:    1d hl,Buffer           ; Adresse des Zeilenpuffers
8898', 0E 00              PrtLine:    1d c,0        ; Zahl der Speicherstellen
889A', 7E                  Loop2:      1d a,(hl)       ; Speicherstelle laden
889B', 2F                  Loop2:      cpl                     ; Akku negieren
889C', CD 88AF,             call Out:    call Out              ; Byte ausgeben
889F', 23                  call Out:    inc hl                 ; naechste Speicherstelle
88A0', 0D                  call Out:    dec c                  ; Zahl der restl. Stellen
                                ; Zahl der restl. Stellen
88A1', C2 889A,             call Out:    jp nz,Loop2          ; Carriage Return ausgeben
88A4', 3E 0D                call Out:    ld a,0dh              ; Byte ausgeben
88A6', CD 88AF,             call Out:    ld a,0ah              ; Line Feed ausgeben
88A9', 3E 0A                call Out:    call Out              ; Byte ausgeben
88AB', CD 88AF,             call Out:    db 1bh,'K',01        ; Bitmuster mit doppelter Dichte
885E', FF                  db 0fh                 ; Offn als Ende-Marke

8843', 1B 40              InitTab:   db 1bh,'@'          ; Drucker normieren
8845', 0D 0A 0A 0A          db 0dh,0ah,0ah,0ah,0ah ; oberer Rand
8849', 0A                  db 1bh,'3',24        ; Zeilabstand 24/216 Zoll
884A', 1B 33 18            db 0fh                 ; 0fh als Ende-Marke
884D', FF                  db ,                   ; linker Rand

884E', 20 20 20 20          InitTab:   db 1bh,'K',01        ; Bitmuster mit doppelter Dichte
8852', 20 20 20 20          db 0fh                 ; Offn als Ende-Marke
8855', 1B 4B 00 01          db 0fh                 ; Offn als Ende-Marke
885E', FF                  db 0fh                 ; Offn als Ende-Marke

```

```

0064, C2 000C,          jp nz,Loop
0067, 3E 00              ld a, 0      ; Fadenkreuz ausschalten
0069, D3 88              out (88h),a
006B, D3 89              out (89h),a
006D, D3 8A              out (8Ah),a
006F, D3 8B              out (8Bh),a
0071, C3 0000            jp 0       ; Reset
0074, 0000              dw 0       ; Y-Position des Fadenkreuzes
0076, 0000              dw 0       ; X-Position des Fadenkreuzes
                                X:
                                end

88AF, C9                ret      ; Ausgabe eines Zeichens auf IOE+CENT
                                ; A-Register sichern
                                ; Bus-Flag
                                ; Bit 0
                                ; Drucker Ready ?
                                ; Akku restaurieren
                                ; Byte ausgeben
                                ; Akku loechen
                                ; Strobe Bit auf 1 setzen
                                ; Pulse beenden
                                ; Pulse beenden
                                ; Buffer fuer eine Zeile
                                ; Platz fuer Stack
                                db 0

                                end

```

```

88B0, DB 49              Out:    push af
88B2, OF                 Out:    in a,(centstb)
88B3, 38 FB              rra     ; Drucker Ready ?
88B5, F1                 pop af  ; Akku restaurieren
88B6, D3 48              out    (centdatei),a
88B8, AF                 xor a  ; Akku loechen
88B9, D3 49              out    (centstb),a
88BB, 3E 01              ld a,1  ; Strobe Bit
88BD, D3 49              out    (centstb).a
88BF, C9                ret      ; Pulse beenden

```

```

88C0, 0000              Row:   dw 0       ; Nummer der naechsten Spalte
88C2,                   Buffer: ds 256
88C2,                   Stack:  ds 20
89D6, 00                 db 0

                                end

```

13.3. Testprogramm für Fadenkreuz und Maus (NDR-Klein-C./CPU 280)

13.4. Testprogramm für Hardcopy (NDR-Klein-C./CPU 280)

```

0000, .280      0000, .280
                cseg
;
; *****
; Programm zum Test der Hardcopy/Maus-Baugruppe
; am NDR-Klein-Computer mit der Baugruppe CPU 280.
;
; (C) G. Sternberg 1985   Stand 18.4.1985
; *****
;
; *****
; (C) G. Sternberg 1985   Stand 18.4.1985
; *****
;
; *****
; ***** Stackpointer laden.
; ***** Nummr der letzten Bildpalte
; ***** Nummer abspeichern
; ***** IOBE+CENT initialisieren
; ***** Strobe Bit loeschen
; ***** Initialisierung des Druckers
; ***** Zahl der Druckzeilen
; ***** (Punkte pro Zeile / 8)
;
; ***** Y-Startposition des Fadenkreuzes
; ***** X-Startposition des Fadenkreuzes
;
0000' 21 FF80    ld hl,off80H ; Y-Startposition des Fadenkreuzes
0003' 22 0074'    ld (Y),hl ; X-Startposition des Fadenkreuzes
0006' 21 FE40    ld hl,0fe40H
0009' 22 0076'    ld (X),hl ; Zaehler latches
000C' D3 8D      loop:    out (8dh),a ; Zaehler loschen
000E' D3 8E      dec a    out (8eh),a ; Adresse fuer X-Position
0010' 2A 0074'    ld hl,(Y) ; Adresse fuer X-Position
0013' DB 8C      in a,(8ch) ; Impulse fuer Aufwaerts
0015' FE 00      cp 0     ; keine Aufwaertsbewegung ?
0017' CA 001F'    jp z,Label1
001A' 23        inc hl ; Position veraendern
001B' 3D        dec a
001C' C2 001A'    jp nz,Label12
001F' DB 8D      Label1:  in a,(8dh) ; Impulse fuer Abwaerts
0021' FE 00      cp 0     ; keine Abwaertsbewegung ?
0023' CA 002B'    jp z,Label13
0026' 2B        Label4:  dec hl
0027' 3D        dec a
0028' C2 0026'    jp nz,Label14
002B' 22 0074'    Label13: ld (Y),hl ; Adresse fuer Y-Position
002E' 2A 0076'    ld hl,(X) ; Adresse fuer Y-Position
0031' DB 8F      in a,(8fh) ; Impulse fuer Rechts
0033' FE 00      cp 0     ; keine Rechtsbewegung ?
0035' CA 003D'    jp z,Label15
0038' 23        Label6:  inc hl ; Position veraendern
0039' 3D        dec a
003A' C2 0038'    jp nz,Label16
003D' DB 8E      in a,(8eh) ; Impulse fuer Links
003F' FE 00      cp 0     ; keine Linksbewegung ?
0041' CA 0049'    jp z,Label17
0044' 2B        Label8:  dec hl ; Position veraendern
0045' 3D        dec a
0046' C2 0044'    jp nz,Label18
;
; ***** Label7:
0049' 22 0076'    Label7:  ld (X),hl
004C' -3A 0076'    ld a,(X) ; Fadenkreuz X-Position (lo)
004F' D3 89      out (89h),a ; Fadenkreuz X-Position (hi)
0051' 3A 0077'    ld a,(X+1) ; Fadenkreuz X-Position (hi)
0054' D3 88      out (88h),a ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
0056' 3A 0074'    ld a,(Y) ; Fadenkreuz Y-Position (lo)
0059' D3 8B      out (8bh),a ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
005B' 3A 0075'    ld a,(Y+1) ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
005E' D3 8A      out (8ah),a ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
in a,(68h) ; Tastatur-Port
and 10000000b ; Ready-Flag gesetzt ?
;
; ***** centdataen
0048'          equ 48h ; Daten 0 .. 7
0049'          equ 49h ; Bit 0 ist Busy-Status 1=Busy
0049'          equ 49h ; Bit 0 ist -Strobe O-Puls
;
; ***** centdataen
0000' 31 01D6'    ld sp,Stack ; Stackpointer laden.
0003' 21 02D0'    ld hl,720 ; Nummr der letzten Bildpalte
0006' 22 00C0'    ld (Row),hl ; Nummer abspeichern
0009' 3E 01      ld a,1 ; IOBE+CENT initialisieren
000B' 3E 49      out (centstb),a ; Strobe Bit loeschen
000D' CD 002E'    Call InitR80 ; Initialisierung des Druckers
0010' 3E 43      ld a,67 ; Zahl der Druckzeilen
;
; ***** centdataen
0012' F5        Loop:   push af ; Wiederholungsfaktor sichern
0013' CD 005F'    Call GetLine ; eine Druckzeile abtasten
0015' CD 0034'    Call InitLine ; Drucker fue die Ausgabe
0019' CD 0095'    Call PrtLine ; dieser Zeile initialisieren
001C' F1        pop af ; Zeilenpuffer ausgeben
001D' 3D        dec a ; Wiederholungsfaktor laden
001E' C2 0012'    jp nz,Loop1
0021' 3E 00      ld a,0 ; Fadenkreuz ausschalten.
0023' D3 88      out (88h),a
0025' D3 89      out (89h),a
0027' D3 8A      out (8ah),a
0029' D3 8B      out (8bh),a
002B' C3 0000'    jp 0 ; Reset
;
; ***** Label9:
002E' 21 0043'    InitR80: ld hl,InitTab ; Initialisierung des Druckers
0031' C3 0037'    jp Loop ; Adresse der Tabelle mit den
0034' 21 004E'    InitLine: ld hl,InitTab ; Daten zur Initialisierung
0037' 7E        Loop:   ld a,(hl) ; Initialisierung fuer eine Zeile
0038' CD 00AF'    call Out ; Byte ausgeben
003B' 23        inc hl ; Adresse erhoechen
003C' 3E FF      ld a,0ffh ; Akku loeschen
003E' BE        cp (hl) ; Ende-Marke ?
003F' C2 0037'    jp nz,Loop ; naechstes Byte ausgeben
0042' C9        ret ; Ende der Initialisierung
;
; ***** Label10:
0043' 1B 40      InitTab: db 1bh,'@'; Drucker normieren
0045' 0D 0A 0A OA  db 0dh,0ah,0ah,0ah ; oberer Rand
;
```

13.5. Testprogramm für Fadenkreuz und Maus (NDR-Klein-C./CPU 68008)

```

    0049', 0A      db 1bh,'3',24   ; 24/216 Zoll Zeilabstand
    004A', 1B      db 0ffh     ; 0ffh als Ende-Marke
    004D', FF      db ,        ; linker Rand
    004E', 20      20 20 20 InitTabl:  ; des Fadenkreises der HCOPY2-Platine mit der
    0052', 20      20 20 20
    0056', 20      20 20 20
    005A', 1B      4B 00 01 db 1bh,'K',0,1 ; Bitmuster mit doppelter Dichte
    005E', FF      db 0ffh     ; Offh als Ende-Marke
    005F', 06      08  Getline:  ; 8 Spalten des Bildschirm abtasten
    0061', 0E      00  Loop3:   ; Zahl der Spalten pro Druckzeile
    0063', 3E      FE  ; Zahl der Punkte pro Spalte
    0065', D3      8B  ; Zeilennummer laden
    0067', 3E      FF  ; Zahl der Spalten pro Druckzeile
    0069', D3      8A  ; Zahl der Punkte pro Spalte
    006B', 2A      00C0,  ; Zeilennummer laden
    006E', 2B      ; Zahl der Punkte pro Spalte
    006F', 22      00C0,  ; Zeilennummer laden
    0072', 7C      ; Zahl der Punkte pro Spalte
    0073', 2F      ; Zeilennummer laden
    0074', D3      88  ; Zahl der Punkte pro Spalte
    0076', 7D      ; Zeilennummer laden
    0077', 2F      ; Zahl der Punkte pro Spalte
    0078', 21      00C2,  ; Zeilennummer laden
    007B', D3      89  ; Zahl der Punkte pro Spalte
    007D', DB      8D  ; Zahl der Punkte pro Spalte
    007F', DB      8A  ; Zahl der Punkte pro Spalte
    0081', 07      Loop4:   ; Warten bis Punkt gefunden
    0082', D2      007F,  ; Bit 7 ins CY-Flag
    0085', 07      ; Punkt noch nicht gefunden
    0086', 7E      ; Bit des Punkts in CY-Flag
    0087', 17      ; bisheriges Byte laden
    0088', 77      ; Bit zum alten Byte hinzufügen
    0089', DB      8D  ; Byte wieder abspeichern
    008B', 23      ; Flag des SB 74173 löschen
    008C', 0D      ; nächste Stelle im Puffer
    008D', C2      007F,  ; weiterer Punkt ?
    0090', 05      ; weitere Spalte ?
    0091', C2      0061,  ; Ausgabe des Zeilenpuffers
    0094', C9      ; Ausgabe des Zeilenpuffers
    0095', 21      00C2,  ; Adresse des Zeilenpuffers
    0098', 0E      00  Prtline: ; Adress des Zeilenpuffers
    009A', 7E      ; Zahl der Speicherstellen
    009B', 2F      ; Speicherstelle laden
    009C', CD      00AF, ; Akku neuieren
    009F', 23      ; Byte ausgeben
    00A0', 0D      ; nächste Speicherstelle
    00A1', C2      009A, ; Zahl der restl. Stellen
    00A4', 3E      0D  ; Carriage Return ausgeben
    00A6', CD      00AF, ; Byte ausgeben
    00A9', 3E      0A  ; Line Feed ausgeben
    00AB', CD      00AF, ; Byte ausgeben
    00AE', C9      ; Byte ausgeben
    005E', FF      db 0ffh     ; Fadenkreis in der Mitte des Bildschirms und
    005F', 06      08  Start:  ; folgt allen Bewegungen der Maus. Die Betaetigung
    0061', 0E      FE  ; einer Taste fuer die Beendigung des Programms.
    0063', 3E      FF  ; (C) G. Sternberg 1985 Stand 24.7.1985
    0065', D3      8B  ; ***** CPU 68008.
    0067', 3E      FF  ; Nach dem Aufruf des Programms erscheint das
    0069', D3      8A  ; Fadenkreis X-Position (lo-Byte)
    006B', 2A      00C0,  ; Fadenkreis Y-Position (hi-Byte)
    006E', 2B      ; Fadenkreis X-Position (lo-Byte)
    006F', 22      00C0,  ; Fadenkreis Y-Position (hi-Byte)
    0072', 7C      Up.   ; Zaehler fuer Aufwaertsimpulse
    0073', 2F      Down. ; Zaehler fuer Abwaertsimpulse
    0074', D3      88  ; Zaehler fuer Rechtsbewegung
    0076', 7D      Left. ; Zaehler fuer Linksbewegung
    0077', 2F      Latch. ; Adresse zum Latchen des Zaehlers
    0078', 21      00C2,  ; Adresse zum Loeschen des Zaehlers
    007B', D3      89  ; Y-Position vorbelegen
    007D', DB      8D  ; X-Position vorbelegen
    007F', DB      8A  ; Y-Position vorbelegen
    0081', 07      Loop:   ; Zaehlerstand speichern
    0082', D2      007F,  ; alten Zaehlerstand loeschen
    0085', 07      move.b #0,Latch ; Register loeschen
    0086', 7E      move.b right,d2 ; Rechtsbewegung
    0087', 17      sub d2,d1 ; X-Position aktualisieren
    0088', 77      move.b left,d2 ; Linksbewegung
    0089', DB      8D  ; X-Position aktualisieren
    008B', 23      add d2,d1 ; Aufwaertsbewegung
    008C', 0D      move.b up,d2 ; Y-Position aktualisieren
    008D', C2      007F,  ; Abwaertsbewegung
    0090', 05      sub d2,d0 ; Y-Position aktualisieren
    0091', C2      0061,  ; Fadenkreis Y-Position (lo-Byte)
    0094', C9      move.b d0,LoY ; Register um 8 Bit verschieben
    0095', 21      00C2,  ; Fadenkreis Y-Position (hi-Byte)
    0098', 0E      00  ror.w #8,d0 ; Register um 8 Bit verschreiben
    009A', 7E      ; Fadenkreis X-Position (lo-Byte)
    009B', 2F      ; Fadenkreis Y-Position (hi-Byte)
    009C', CD      00AF, ; Register um 8 Bit verschreiben
    009F', 23      ; Register um 8 Bit verschreiben
    00A0', 0D      move.b d1,LoX ; Fadenkreis X-Position (lo-Byte)
    00A1', C2      009A, ; Register um 8 Bit verschreiben
    00A4', 3E      0D  ; Register um 8 Bit verschreiben
    00A6', CD      00AF, ; Fadenkreis ausblenden
    00A9', 3E      0A  ; move.b #0,HiY
    00AB', CD      00AF, ; move.b #0,LoY
    00AE', C9      ret
  
```

13.6. Testprogramm für Hardcopy (NDR-Klein-C./CPU 68008)

```

; Ausgabe eines Zeichens auf IO#CENT
; *****
; Programm zur Durchfuehrung einer Hardcopy
; mit der CPU 68008.
; (C) G. Stornberg 1985   Stand 24.7.1985
; *****
; LoX      equ $ffff89 ; Fadenkreuz X-Position (lo-Byte)
; HiX      equ $ffff88 ; Fadenkreuz X-Position (hi-Byte)
; LoY      equ $ffff8b ; Fadenkreuz Y-Position (lo-Byte)
; HiY      equ $ffff8a ; Fadenkreuz Y-Position (hi-Byte)
; Ready    equ $ffff8a ; Flag fuer gefundene Spalte
; Clear   equ $ffff8d ; Ready-Flag loeschen

Start: jsr InitRX80 ; Drucker initialisieren
       move.w #$ffff-720,d2 ; Nummer der letzten Spalte
       move.b #67,d3 ; Zahl der Druckzeilen
                  ; (8 Punktspalten / Druckzeile)

Loop2: jsr GetLine ; Drucker fuer die Ausgabe
       move.b #1,d3 ; einer Zeile initialisieren
       jsr PrtLine ; Druckzeile ausgeben
       subq.b #1,d3 ; alle Druckzeilen ausgeben ?
       bne Loop2 ; naechste Druckspalte ausgeben

       move.b #0,LoX ; Fadenkreuz ausblenden
       move.b #0,LoY
       move.b #0,HiX
       move.b #0,HiY
       rts

; Anfangs-Initialisierung des Druckers

InitRX80: lea InitTab,a0 ; Adresse der Tabelle mit den
            ; Initialisierungsdaten

Loop: move.b (a0)+,d0 ; Byte ins Register laden
      jsr @Lo ; Byte ausgeben
      cmp.b #$ff,(a0) ; $ff als Endemarke ?
      bne Loop ; Endemarke gefunden ?
     rts

InitTab: dc.b $1b,'@,$0d,$0a,$0a,$0a,$1b,'3',24,$FF
          ds 0

; Initialisierung des Druckers fuer eine Zeile

InitLine: lea InitTabl,a0 ; Adresse der Tabelle mit den
            ; Initialisierungsdaten

Loop1: move.b (a0)+,d0 ; Byte ins Register laden
       jsr @Lo ; Byte ausgeben
       cmp.b #$ff,(a0) ; $ff als Endemarke ?
       bne Loop1 ; Endemarke gefunden ?
      rts

InitTabl: dc.b '$1b,'K',0,1,$FF
           ds 0

```

0067' CA 000C,

```
    jp z,Loop

    006A' 3E 00      ld a,0      ; Fadenkreuz ausschalten
    006C' D3 88      out (88h),a
    006E' D3 89      out (89h),a
    0070' D3 8A      out (8ah),a
    0072' D3 8B      out (8bh),a

    0074' C3 0000    jp 0       ; Reset

    0077' 0000      Y: dw 0     ; Y-Position des Fadenkreizes
    0079' 0000      X: dw 0     ; X-Position des Fadenkreizes

    end
```

; 8 Spalten des Bildschirm abtasten

```
GetLine: move.b #8,d4      ; Zahl der Spalten pro Druckzeile
          move.w #256,d5      ; Zahl der Punkte pro Spalte
          lea Buffer,a0        ; Adresse des Puffers laden
          addq.w #1,d2        ; Spaltenzähler erhöhen
          move.b #$fe,lo        ; Zeilennummer (Lo-Byte) laden
          move.b #$ff,hi        ; Zeilennummer (Hi-Byte) laden
          ror.w #8,d2        ; Register um 8 Bit schieben
          move.b d2,hiX        ; Spaltennummer (Hi-Byte) laden
          ror.w #8,d2        ; Register um 8 Bit schieben
          move.b d2,loX        ; Spaltennummer (Lo-Byte) laden
          move.b Clear,d6      ; Ready-flag loeschen

Loop4: btst #7,Ready      ; Warten bis Punkt gefunden
       beq Loop5      ; Punkt noch nicht gefunden
       move.b Ready,d6      ; Ready-Flag + Bildpunkt laden
       lsl.b #2,d6        ; Bildpunkt in XFlag schreiben
       move.b (a0),d7      ; bisheriges Byte laden
       roxi.b #1,d7        ; bisheriges Byte rotieren
       move.b d7,(a0)+      ; bisheriges Byte speichern
       move.b Clear,d6      ; Ready-flag loeschen
       subq.w #1,d5      ; alle Punkte abgetastet ?
       bne Loop5      ; alle Spalten abgetastet ?

Loop5: subq.b #1,d4      ; Ausgabe des Zeilenpuffers
       bne Loop4      ; Zahl der Speicherstellen
       rts

PrtLine: lea Buffer,a0      ; Adresse des Zeilenpuffers
          move.w #256,d1      ; Zahl der Speicherstellen

Loop6: move.b (a0)+,d0      ; Speicherstelle laden
       not.b d0        ; Byte negieren
       jsr @Lo        ; Byte ausgeben
       subq.w #1,d1      ; alle Bytes ausgeben
       bne Loop3      ; naechstes Byte ausgeben
       move.b #$0d,d0      ; Carriage Return ausgeben
       jsr @Lo        ; Byte ausgeben
       move.b #$0a,d0      ; Line Feed ausgeben
       jsr @Lo        ; Byte ausgeben
       rts

Buffer: ds.b 256      ; Puffer fuer eine Druckzeile
end
```

13.7. Testprogramm für Fadenkreuz und Maus (mc-CP/M-Computer)

```

        .280
        cseg
0000'    ; *****
0003'    ; *****
0006'    ; *****
0009'    ; *****
000C'    ; *****
000E'    ; *****
0010'    ; *****
0013'    ; *****
0015'    ; *****
0017'    ; *****
001A'    ; *****
001B'    ; *****
001C'    ; *****
001F'    ; *****
0021'    ; *****
0023'    ; *****
0026'    ; *****
0027'    ; *****
0028'    ; *****
002B'    ; *****
002E'    ; *****
0031'    ; *****
0033'    ; *****
0035'    ; *****
0038'    ; *****
0039'    ; *****
003A'    ; *****
003D'    ; *****
003F'    ; *****
0041'    ; *****
0044'    ; *****
0045'    ; *****
0046'    ; *****
0049'    ; *****
004C'    ; *****
004F'    ; *****
0051'    ; *****
0054'    ; *****
0056'    ; *****
0059'    ; *****
005B'    ; *****
005E'    ; *****
0060'    ; *****
0062'    ; *****
0065'    ; *****
        ld hl, off80H    ; Y-Startposition des Fadenkrezes
        ld (Y),hl
        ld hl,OfFe40h   ; X-Startposition des Fadenkrezes
        ld (X),hl
        loop:    out (8bh),a   ; Zaehler loeschen
        out (8bh),a   ; Adresse fuer X-Position
        ld hl,(Y)      ; Impulse fuer Aufwaerts
        in a,(8ch)     ; keine Aufwaertsbewegung ?
        cp 0          ; Position veraendern
        jp z,label1    ; position veraendern
        inc hl
        dec a
        jp nz,Label2   ; Impulse fuer Abwaerts
        in a,(8dh)
        cp 0          ; keine Abwaertsbewegung ?
        jp z,label3    ; Position veraendern
        dec hl
        dec a
        jp nz,Label4   ; Adresse fuer Y-Position
        in a,(8fh)
        cp 0          ; Impulse fuer Rechts
        jp z,label5    ; keine Rechtsbewegung ?
        inc hl
        dec a
        jp nz,Label6   ; Impulse fuer Links
        in a,(8eh)
        cp 0          ; keine Linksbewegung ?
        jp z,label7    ; Position veraendern
        dec hl
        dec a
        jp nz,label8   ; Fadenkreuz Y-Position (lo)
        in a,(8eh)
        out (8ah),a   ; Fadenkreuz X-Position (lo)
        ld a,(X+1)
        out (88h),a   ; Fadenkreuz X-Position (hi)
        ld a,(Y)
        out (8bh),a   ; Fadenkreuz Y-Position (lo)
        ld a,(Y+1)
        out (8ah),a   ; Fadenkreuz Y-Position (hi)
        ld c,0bh
        call 0005h
        cp 0
        ; keine Taste betastigt ?

```

13.8. Testprogramm für Hardcopy (mc-CP/M-Computer)

```

        .280
        cseg
0000'    ; *****
0003'    ; *****
0006'    ; *****
0009'    ; *****
000C'    ; *****
000F'    ; *****
0012'    ; *****
0013'    ; *****
0014'    ; *****
0017'    ; *****
0019'    ; *****
001B'    ; *****
001D'    ; *****
001F'    ; *****
0023'    ; *****
0026'    ; *****
0029'    ; *****
002C'    ; *****
002F'    ; *****
0030'    ; *****
0032'    ; *****
0033'    ; *****
0036'    ; *****
0038'    ; *****
003A'    ; *****
003B'    ; *****
003C'    ; *****
003D'    ; *****
003F'    ; *****
0041'    ; *****
0044'    ; *****
0045'    ; *****
0046'    ; *****
0049'    ; *****
004C'    ; *****
004F'    ; *****
0051'    ; *****
0054'    ; *****
0056'    ; *****
0059'    ; *****
005B'    ; *****
005E'    ; *****
0060'    ; *****
0062'    ; *****
0065'    ; *****
        ld sp,Stack   ; Stackpointer laden
        call InitRX80  ; Initialisierung des Druckers
        ld a,67         ; Zahl der Druckzeilen
        push af
        call GetLine
        call InitLine
        call PrtLine
        pop af
        dec a
        jp nz,Loop
        ld a,0
        out (88h),a
        out (89h),a
        out (8ah),a
        out (8bh),a
        ld c,0
        call 0005h
        ; Kennung fuer "System Reset"
        ld hl,InitTab
        ; Adresse der Tabelle mit den
        ; Daten zur Initialisierung
        ; Initialisierung des Druckers
        ; Initialisierung fuer eine Zeile
        ; Initialisierung fuer "List Output"
        ld hl,InitTab
        push hl
        call 0005h
        pop hl
        inc hl
        ld a,0ffh
        cp (hl)
        jp nz,Loop
        ret
        ; Ende der Initialisierung
        db 1bh,'@'      ; Drucker normieren
        db 0dh,0ah,0ah,0ah,0ah ; oberer Rand
        db 1bh,'3',24     ; Zeilabstand auf 24/216 Zoll

```

13.9. Programm für Hardcopy unter CP/M 2.2

```

0049', FF          db 0ffh          ; Offn als Ende-Marke
004A', 20 20 20 Initabl: db ,      ; Linker Rand
.04E', 20 20 20
0052', 20 20 20
0056', 1B 4B 00 01          db 1bh,'K',0,1    ; Bitmuster mit doppelter Dichte
005A', FF          db 0ffh          ; Offn als Ende-Marke
                                              ; *****

; ***** Betriebssystem CP/M am mc-CP/M oder
; ***** NDR-Klein-Computer.

; Durch den Aufruf des Programms wird die eigentliche
; Hardcopy-Routine in den freien Speicherbereich
; hinter dem Monitor kopiert. Die Aktivierung der
; Routine erfolgt durch die Eingabe eines bestimmten
; Zeichens mittels Tastatur.
;
; (C) G. Sternberg 1985        Stand 18.4.1985
;
; Programm zum Betriebssystem Hardcopy/Maus-Baugruppe
; unter dem Betriebssystem CP/M am mc-CP/M oder
; NDR-Klein-Computer.
;
; Das Programm ist zur Veröffentlichung in der
; Zeitschrift mc bestimmt. Alle Rechte bezüglich
; einer Veröffentlichung liegen beim Franzis
; Verlag München.
;
; *****

0000' 11 001A'          ; Statuszeile ausgeben
0003' 0E 09            ; Kennung fuer "Print String"
                call 0005h
                ld hl,10          ; Startadresse
                ld c,09h          ; Zieladresse
                ld de,0800h
                ld bc,hi-10
                ldir
                ED B0
                0011', 21 F800      ; Zahl der zu kopierenden Bytes
                000E', 01 01E1      ; Programm kopieren
                0013', 21 F800      ; Adresse der Check-Routine
                0016', 22 EA0A      ; Consol-Input umlenken (60 k CPM)
                C9
                ret
                001A' 1B 1B 47      Text:
                001D', 50 30 0D 4C          db 1bh,1bh,'G'
                0021', 30 20 30 20          db 'P0',0dh,'L0 0 511 0 511 12 0 12',0dh
                0025', 35 31 31 20
                0029', 30 20 35 31
                002D', 31 20 31 32
                0031' 20 30 20 31
                0035', 32 0D
                0037', 4D 34 33 30          db 'M430 2',0dh,'BHardcopy ^@',0dh
                003B' 20 32 0D 42
                003F' 48 61 72 64
                0043' 63 6F 70 79
                0047', 20 5E 40 0D          db 'P5',0dh,'L0 0 511 0 511 12 0 12',0dh
                004B' 50 35 0D 4C
                004F', 30 20 30 20
                0053' 35 31 31 20
                0057' 30 20 35 31
                005B' 31 20 31 32
                005F', 20 30 20 31
                0063' 32 0D
                0065', 4D 34 33 30          db 'M430 2',0dh,'BHardcopy ^@',0dh
                0069' 20 32 0D 42
                006D' 48 61 72 64
                0071', 63 6F 70 79
                0075' 20 5E 40 0D          db offh
                                              ; *****

Getline: 06 08          ; Zahl der Spalten pro Druckzeile
         005D' 0B 00          ; Zahl der Punkte pro Spalte
Loop:   005F', 3E FE          ; Zeilennummer laden
         0061', D3 8B
         0063', 3E FF
         0065', D3 8A
         0067', 2A 00B6'
         006A', 2B             ; Nummer der vorherigen Spalte
         006B', 22 00B6'          ; Spaltenzaehler erniedrigt
         006E', 7C             ; Spaltenzaehler wieder sichern
         006F', 2F             ; Spaltennummer laden
         0070', D3 88           ; Byte komplementieren
         0072', 7D             ; Byte komplementieren
         0073', 2F             ; Adresse des Zeilennuffers
         0074', 21 00B8'          ; Flag des SN 74173 loeschen
         0077', D3 89
         0079', DB 8D
         007B' DB 8A          ; Warten bis Punkt gefunden
         007D', 07             ; Bit 7 ins CY-Flag
         007E', D2 007B',          ; Punkt noch nicht gefunden
         0081', 07             ; Bit des Punkts in CY-Flag
         0082', 7E             ; bisheriges Byte laden
         rla
         ld a,(hl)
         ld (hl),a
         in a,(8dh)           ; Flag des SB 74173 loeschen
         inc hl
         dec c
         jp nz,Loop4
         dec b
         jp nz,Loop3
         ret
                                              ; *****

; Ausgabe des Zeilennuffers
; *****

Prtline: 0091' 21 00B8'          ; Adresse des Zeilennuffers
0094' 0E 00-          ; Zahl der Speicherstellen
0096' 7E             ; Speicherstelle laden
0097' 2F
0098' 5F
0099' E5
009A' C5
009B' 0E 05
009D' CD 0005          ; Keinung fuer "List Output"
00A0' C1
00A1' E1
00A2' 23
call 0005h
pop bc
pop hl
inc hl
                                              ; *****

; *****

; Ausgabe des Zeilennuffers
; *****

ld hl,Buffer
ld c,0
ld a,(hl)
cpl
ld e,a
push hl
push bc
ld c,5
call 0005h
pop bc
pop hl
inc hl
                                              ; *****

; Ausgabe des Zeilennuffers
; *****

ld hl,Buffer
ld c,0
ld a,(hl)
cpl
ld a,h
out (8bh),a
ld a,1
cpl
ld hl,Buffer
out (89h),a
in a,(8dh)
cpl
in a,(8ah)
rcaa
jp nc,Loop4
rica
ld a,(hl)
rla
ld (hl),a
in a,(8dh)
inc hl
dec c
jp nz,Loop4
dec b
jp nz,Loop3
ret
                                              ; *****
```

```

00A3, 0D          dec c           ; Zahl der restl. Stellen
00A4, C2 0096,    jp nz,Loop2   ; Carriage Return ausgeben
00A7, 1E 0D       ld e,0dh      ; Kennung fuer "List Output"
00A9, 0E 05       ld c,05H      ; Byte ausgeben
00AB, CD 0005     call 0005h    ; Line Feed ausgeben
00AE, 1E 0A       ld e,0ah      ; Kennung fuer "List Output"
00B0, 0E 05       ld c,05H      ; Byte ausgeben
00B2, CD 0005     call 0005h    ; Byte ausgeben
00B5, C9          ret            ; Ende

00B6, 0D20        Row:         dw 720      ; Numer der naechsten Spalte
00B8, 0000        Buffer:      ds 256      ; Puffer fuer eine Zeile
01B8, 00          Stack:       db 0        ; Platz fuer Stack
01CC, end         end           ; Stack

F800 CD F003      Check:       call 0F003h   ; eingegabenes Zeichen laden
F801 FE 00        cp 0         cp 0         ; Control 0 als Startzeichen
F803 CA F80B      jp z,Hcopy  jp z,Hcopy  ; Hardcopy ausfuehren
F805 E6 7F        and 7fh     and 7fh     ; Bit 7 loeschen
F80A C9          ret            ret           ; (Punkte pro Zeile / 8)

F80B 21 0000      HCOPY:      ld hl,0      ; H+L-Register loeschen
F80E 39          add hl,sp    ; Stackpointer nach H+L kopieren
F80F 22 F8C8      ld (OldStack),hl ; alten Stackpointer retten
F812 31 F9E0      ld sp,Stack  ; Stackpointer laden
F815 21 0220      ld hl,720    ; Nummer der ersten Spalte
F818 22 F8CA      ld (Row),hl ; Zahl abpeichern
F81B CD F840      Call InitRX80 ; Initialisierung des Druckers
F81E 3E 43        ld a,67     ; Zahl der Druckzeilen

F820 F5          Loop:       push af    ; Wiederholungsfaktor sichern
F821 CD F873      Call GetLine  ; eine Druckzeile abtasten
F824 CD F846      Call InitLine ; Drucker fuer die Ausgabe
F827 CD F8A9      CALL PrLine  ; dieser Zeile initialisieren
F82A F1          pop af     ; Zeilenpuffer ausgeben
F82B 3D          dec a      ; Wiederholungsfaktor laden
F82C C2 F820      jp nz,Loop ; weitere Druckzeile?
F82F 3E 00        ld a,0      ; Fadenkreuz ausschalten
F831 D3 88        out (88h),a ; Stackpointer restaurieren
F833 D3 89        out (89h),a ; Eingabe des naechsten Zeichens
F835 D3 8A        out (8ah),a
F837 D3 8B        out (8bh),a
F839 2A F8C8      ld hl,(OldStack) ; H+L mit altem Stackpointer laden
F83C F9          ld sp,hl   ; Stackpointer loeschen
F83D C3 F800      jp Check    ; Eingabe des naechsten Zeichens

F840 21 F857      InitRX80:  ; Initialisierung des Druckers
F843 C3 F849      jp Loop     ; Initialisierung fuer eine Zeile
F846 21 F862      Initline:  ld hl,InitTabl ; Daten zur Initialisierung
F849 4E          Loop:       ld c,(hl)
F84A E5          push hl    ; Register sichern
F84B CD F00F      call 0F00Fh ; Byte ausgeben
F84E E1          pop hl    ; Register restaurieren
F84F 23          inc hl    ; Adresse erhohen
F850 3E FF        ld a,0ffh  ; Akku loeschen
F852 BE          cp (hl)   ; Ende-Marke?
F853 C2 F849      jp nz,Loop ; naechstes Byte ausgeben
F856 C9          ret            ; Ende der Initialisierung

F857 1B 40        InitTab:   db 1bh,'@' ; Drucker normieren
F859 0D 0A 0A 0A   db 0dh,0ah,0ah,0ah,0ah ; oberer Rand
F85D 0A          end           ; Phase of F800h

```

```

F85E 1B 33 18 db 1bh,'3',24 ; Zeilabstand auf 24/216 zoll
F861 FF db 0ffh ; Offh als Ende-Marke
F862 20 20 20 20 InitTabl: db , ; linker Rand
F866 20 20 20
F86A 20 20 20
F86E 1B 4B 00 01 db 1bh,'K',0,1 ; Bitmuster mit doppelter Dichte
F872 FF db 0ffh ; Offh als Ende-Marke

; **** Spalten des Bildschirms abtesten
; 8 Spalten pro Druckzeile
; Zahl der Spalten pro Druckzeile
; Zahl der Punkte pro Spalte
; Zeilennummer laden
; ****

F873 06 08 GetLine: ld b,8
F875 0E 00 Loop3: ld c,0
F877 3E FE ld a,0feh
F879 D3 8B out (0bh),a
F87B 3E FF ld a,0ffh
F87D D3 8A out (8ah),a
F87F 2A F8CA ld hl,(Row) ; Nummer der vorherigen Spalte
F882 2B dec hl ; Spaltenzaehler erniedrigen
F883 22 F8CA ld (Row),hl ; Spaltenzaehler wieder sichern
F886 7C ld a,h ; Spaltennummer laden
F887 2F cpl ; Byte komplementieren
F888 D3 88 out (88h),a
F88A 7D ld a,1
F88B 2F cpl ; Byte komplementieren
F88C 21 F8CC ld hl,Buffer
F88F D3 89 out (89h),a
F891 DB 8D in a,(8dh) ; Adresse des Zeilenpuffers
F893 DB 8A Loop4: in a,(8ah) ; Flag des SN 74173 loeschen
F895 07 rlca ; Warten bis Punkt gefunden
F896 D2 F893 jp nc,Loop4 ; Bit 7 ins CY-Flag
F899 07 rlca ; Punkt noch nicht gefunden
F89A 7E ld a,(hl) ; Bit des Punkts in CY-Flag
F89B 17 rla ; bisheriges Byte laden
F89C 77 ld (hl),a ; Bit zum alten Byte hinzufügen
F89D DB 8D in a,(8dh) ; Byte wieder abspeichern
F89F 23 inc hl ; Flag des SB 74173 loeschen
F8A0 0D dec c ; naechste Stelle im Puffer
F8A1 C2 F893 dec c ; weiterer Punkt in dieser Spalte ?
F8A4 05
F8A5 C2 F875 jp nz,Loop3
F8A8 C9 ret

; **** Ausgabe des Zeilenpuffers
; ****

F8A9 21 F8CC PrtLine: ld hl,Buffer ; Adresse des Zeilenpuffers
F8AC 0E 00 ld c,0 ; Zahl der Speicherstellen
F8AE 7E Loop2: ld a,(hl) ; Speicherstelle laden
F8AF 2F cpl ; Akku negieren
F8B0 E5 push hl ; Register sichern
F8B1 C5 push bc
F8B2 4F ld c,a ; Byte ausgeben
F8B3 CD F00F call 0f00fh ; Register restaurieren
F8B6 C1 pop bc
F8B7 E1 pop hl ; Adresse erhöhen
F8B8 23 inc hl

```

```
F8B9    0D      dec c          ; Zahl der restl. Stellen
F8BA   C2 F8AE    jp nz,Loop2
F8BD   0E 0D      ld c,0dh    ; Carriage Return ausgeben
F8BF   CD F0FF    call of0ffh ; Byte ausgeben
F8C2   0E 0A      ld c,0ah    ; Line Feed ausgeben
F8C4   CD F0FF    call of0fh  ; Byte ausgeben
F8C7   C9      ret
```

```
F8C8   0000    OldStack: dw 0      ; Wert des Stackpointers
F8CA   02D0    Row:    dw 720    ; Nummer der naechsten Spalte
F8CC   Buffer: ds 256    ; Puffer fuer eine Zelle
F9CC   F9E0    Stack:  ds 20     ; Platz fuer Stack
F9E0   00      db 0
```

.Dephase

025C' hi:

end